

Guatemala, 31 de julio de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de julio al 31 de julio de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Gasolinera OM	00 Avenida 01-00, zona 2, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoría No. AES-1594 y enviar documentación requerida a los correos la pie de página del reporte de inspección.
2	Gasolinera Nueva Colomba	Kilómetro 221 Colonia El Carmen, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Gasolinera Estación Mercedes	Comunidad Agrícola Mercedes, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoría No. AES-1632 y enviar documentación requerida a los correos la pie de página del reporte de inspección.
4	Evicsa	Kilómetro 212.5 Ruta Interamericana, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Estación Las Delicias	Cantón Las Delicias, Kilómetro 213, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Nueva Gasolinera San Cristobal	Kilómetro 214-10 Ruta al Pacífico, Lotificación Las Delicias, Colomba Costa	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
		Cuca, Quetzaltenango.	
7	Estación Costa Cuca	Kilómetro 213, Carretera Al Pacifico, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1633 y recalibración inmediata de los surtidores.
8	Estación Coatepéque	6a. Calle 17-55, Calzada Álvaro Arzú, zona 1, Coatepéque, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Estación Texaco Cativaner	6a. Calle 7-58, zona 1, Coatepéque, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Servicentro Santa Lucia	6a. Calle 8-315, zona 1, Coatepéque, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Estación Coatepéque	Kilómetro 222 Carretera al Pacifico, Coatepéque, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1634 y recalibración inmediata de los surtidores.
12	Estación B&W	3a. Calle Estación B&W, zona 2, Coatepéque, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1635 y enviar documentación requerida a los correos la pie de página del reporte de inspección.
13	PETROSUR	3a. Avenida 11-106, Lotificación Las Conchitas, zona 2, Coatepéque, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Estación de Servicio Crijuferma	0 avenida y 14 Calle esquina 13-69, Barrio El Jardín, zona 2, Coatepéque, Quetzaltenango.	Enviar documentación requerida a los correos la pie de página del reporte de inspección.
15	Estación de Servicios Coatepéque	Avenida 20 de Octubre 1-90, zona 1, Coatepéque, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Estación Shell San Francisco	Segunda Avenida 4a. Calle 3-61, Barrio San Francisco, zona 3, Coatepéque, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	Estación de Servicio Landivar	Boulevard Rafael Landivar 17-00 Apro Colonia Vista Hermosa, zona 15, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, recalibración inmediata de los surtidores.
18	Estación de Servicio Cayala	22 avenida 11-00, zona 16, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
19	Estación de Servicio Paseo Cayala	Boulevard Jacarandas, Lote 3, zona 16, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, recalibración inmediata de los surtidores.
20	Stop Gas	11 calle Lote 3, Colonia Meyer, zona 17, Guatemala, Guatemala.	La estación de servicio no contaba con combustible para realizar pruebas de verificación, se realizó medición de tanques.
21	Estación Atlántico	Kilómetro 8.5 Ruta al Atlántico, Lote 1-A, zona 17, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, recalibración inmediata de los surtidores.
22	Velomarket	Kilómetro 8.5 Ruta al Atlántico, zona 17, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
23	Estación de Servicio Montecalvo	Kilómetro 9, Ruta al Atlántico 21-50, zona 17, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
24	Servicentro El Socorro	Kilómetro 10.5 Bifurcación Ruta Al Atlántico y Aldea Santa Lucía los Ocotes, zona 17, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
25	Gasolinera North West	Kilómetro 10.5 Ruta al Atlántico, zona 17, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
26	Gasolinera CAR 9	CA-9 Norte Ruta al Atlántico 41-75 Colonia Rafael Castro, zona 25, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Energía del Valle	Carretera al Atlántico, Kilómetro 14.5, zona 25, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
28	Servicentro Llano Largo	Kilómetro 16, Ruta al Atlántico, Llano Largo, zona 18, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y un surtidor inmovilizado, recalibración inmediata.

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 47 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-379-19 AL RI-397-19

RI-408-19 AL RI-437-19

- c. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número **DGH-RT-102-2019** de fecha **03 de junio de 2019**.


- d. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
1	DFT-SCL-DIC-410-2019	Corporación Agrocomercial Orquideas, S.A.	Operar estación de servicio sin contar con licencia de operación.
2	DFT-SCL-DIC-411-2019	Corporación Agrocomercial Orquideas, S.A.	Requerimientos de S Operar estación de servicio sin contar con licencia de operación.
3	DFT-SCL-DIC-418-2019	Green Fuil, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial.
4	DFT-SCL-DIC-419-2019	Gloria Marina Cardona Rosas	Requerimientos de Seguridad Industrial.
5	DFT-SCL-DIC-442-2019	Uno Guatemala, S.A.	Respuesta a expediente ya iniciado, no informar cambio de operario.
6	DFT-SCL-DIC-443-2019	Uno Guatemala, S.A.	Respuesta a expediente ya iniciado, no informar cambio de operario.
7	DFT-SCL-DIC-448-2019	Uno Guatemala, S.A.	Respuesta a expediente ya iniciado, no informar cambio de operario.
8	DFT-SCL-DIC-450-2019	Uno Guatemala, S.A.	Respuesta a expediente ya iniciado, no informar cambio de operario.
9	DFT-SCL-DIC-453-2019	Uno Guatemala, S.A.	Respuesta a expediente ya iniciado, no informar cambio de operario.
10	DFT-SCL-DIC-454-2019	Uno Guatemala, S.A.	Respuesta a expediente ya iniciado, no informar cambio de operario.

Atentamente,


Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °


Ing. José Francisco Pedroza Camba
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,


 Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

