

# JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

Carretera Principal 17-26 Zona 11 Lo De Fuentes Mixco, Guatemala.

Nit.: 72440422

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE Serie B

Nº 0000015

Guatemala, 31 de 03 del 2020


NOMBRE: Direccion General de Hidrocarburos

DIRECCION: Diagonal 17, 29-78 Z. 11 Colonia Las Charcas, Ciudad, Gua. NIT.: 6634931

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Por Servicios técnicos prestados a la Direccion General de Hidrocarburos del (01/03/2020) al (31/03/2020) según contrato número DGH-20-2020.	6,000.00
<b>CANCELADO</b>		
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
Total en letras: SEIS MIL QUETZALES EXACTOS		<b>TOTAL Q. 6,000.00</b>

Litografía e Imprenta Eben-Ezer Nit.: 813801k del 001 al 100 Autorizado Según Resolución SAT. 2019-1-61-925513 de Fecha 12/06/ 2019  
Vigencia de este documento 12/06/2019 al 12/06/2021

ORIGINAL: Cliente \* DUPLICADO: Contabilidad

  
Ing. Hugo I. Guerra  
Director General de Hidrocarburos



Guatemala, 31 de marzo de 2020

Ingeniero  
Hugo Israel Guerra Escobar  
Director General de Hidrocarburos  
Ministerio de Energía y Minas  
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-20-2020**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de marzo al 31 de marzo de 2020**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Servicentro Santa Mónica II	15 Avenida 22-00 zona 6, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
2	Gasolinera La Sanarateca	17 Calle 15-30 zona 6, Guatemala, Guatemala.	Sin Requerimientos.
3	Grupo Garygar	Calzada José Milla y Vidaurre Numero 24-88, zona 6, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
4	Pesa Tivoli	6a. Avenida 4-02, zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
5	Estación de Servicio Terminal Guate	2 Avenida 2-41, zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria No. AES-1699
6	Socio Gasolinera Primavera	3a. Calle 1-80, zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
7	Estación de Servicio Villa Nueva	4a. Avenida 4-23 zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
8	Gasolinera Bella Vista	1a. Calle 2-94 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
9	Gasolinera Santa Ana	Granja Italia Fracción 2 Lote 11 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
10	Estación El Faro	Villa Nueva 06 Carretera al Pacifico Kilómetro 17.3 zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1700
11	Monja Blanca	Kilómetro 16 Autopista al Pacifico zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1822
12	Estación Villa Lobos	0 Avenida 17-50 Kilómetro 13.8 zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
13	Estación de Servicio Carabanchel	Kilómetro 10, Calzada Roosevelt 12-66 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Servicentro Guadalupe	9a. Calle 9-71, Colonia Quinta Samayoa zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
15	Socio Gasolinera Marval	7a. Avenida 8-15 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1823
16	Estación San Juan	Calzada San Juan 37-09, Colonia El Rodeo zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1824
17	Operadora FYM	5 avenida 12-80, Colonia El Rosario zona 3, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1825
18	Servicentro Las Jacarandas	Calzada Mateo Flores 11-85 zona 3, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
19	Estación de Servicio Bethania	Anillo Periférico Diagonal 22, 25-50 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
20	Gasolinera Naranjo	Gran Vía Sur 30-00 zona 4, Mixco, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.
21	Servicentro El Naranjo	Boulevard El Naranjo 4-55, zona 4, Mixco, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.
22	Estación de Servicio KM 12	Calzada Roosevelt 35-22 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página
23	Estación de Servicio Roosevelt	Calzada Roosevelt 39-30 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.
24	Operadora Sesamo	6a. Avenida 1-82 zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
25	Gasolinera La Torre	7a. Avenida 2-06 zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
26	Estación de Servicio Mimo	5 Calle 2-79 zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y ambiental.
27	Estación de Servicio Castellana	Avenida La Castellana 41-16 zona 8, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
28	Aurora Montufar	12 Calle 0-71 zona 9, Guatemala, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.
29	Bello Quiche	5a. Avenida 5-20 Boulevard Los Balcones, Ciudad San Cristobal zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
30	Gasolcok	4a. Avenida 20-36 Sector B-1, San Cristobal II zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
31	Gasolinera Sebastian	22 Avenida Boulevard Villa Deportiva 1-35 Sector B-1 Ciudad San Cristobal zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
32	Exco de Guatemala	Boulevard Deportivo, Manzana 1, Lote 6 Granjas de San Cristobal	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1826.