

Guatemala, 31 de julio de 2014

Ingeniero

**Luis Aroldo Ayala Vargas**

**Director General de Hidrocarburos**

Dirección General de Hidrocarburos

**Ministerio de Energía y Minas**

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del contrato Número **DGH-28-2014** celebrado entre la **Dirección General de Hidrocarburos** y mi persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el **INFORME MENSUAL** de actividades desarrolladas en el periodo del **03 al 31 de julio de 2014**.

Se detallan Actividades a continuación:

- ❖ Apoye en la realización de análisis de referencia de calidad de productos petroleros, en las siguientes **Estaciones de Servicio**:
  1. Estación de Servicio **Cañón Palín**, emblema **Independiente**, localizada en el Kilómetro 34 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla.
  2. Estación de Servicio **Estación de Servicio Tikal**, emblema **Independiente**, localizada en la Calzada Roosevelt 7-64 Zona 7, Guatemala, Guatemala.
  3. Estación de Servicio **Gasolinera Shell Marval**, emblema **Shell**, localizada en el 7ª Avenida 8-15 Zona 7, Guatemala, Guatemala.
  4. Estación de Servicio **Arcom**, emblema **Independiente**, localizada en 5ta Calle 2-89 Zona 9, Guatemala, Guatemala.
  5. Estación de Servicio **Vista Hermosa**, emblema **Shell**, localizada en la 2da Calle 7-64 Zona 10, Guatemala.
  6. Estación de Servicio **Tiger Market Los Próceres Restaurante**, emblema **Puma**, localizada en la 20 Calle 3-07 Zona 10, Guatemala, Guatemala.
  7. Estación de Servicio **Diesel y Petróleos No. 2**, emblema **Independiente**, localizada en la 4ª Avenida 16-71 Zona 10, Guatemala, Guatemala.
  8. Estación de servicio **Estación de Servicio Guadalupe III**, emblema **Shell**, localizada en la Diagonal 6 17-64 Zona 10, Guatemala, Guatemala.
  9. Estación de servicio **Estación de Servicio Los Planes III**, emblema **Shell**, localizada en la 1ª Calle 6-91 Zona 5, Guatemala, Guatemala.
  10. Estación de servicio **Gasolinera Bella Vista**, emblema **Independiente**, localizada en la 1ª Calle 2-94 Zona 4, Villa Nueva, Guatemala.
  11. Estación de Servicio **Estación de Servicio Esso Ranchón**, emblema **Puma**, localizada en la Carretera CA-9 en Dirección a Villa Nueva, Aldea Maranatha, Villa Nueva, Guatemala.
  12. Estación de Servicio **Monja Blanca**, emblema **Independiente**, localizada en el Kilómetro 16 Autopista al Pacífico Zona 6, Villa Nueva, Guatemala.
- ❖ Apoye con la revisión e interpretación de **resultados obtenidos en los reportes de Inspección y de análisis de referencia realizados con el equipo del Laboratorio Móvil** en las verificaciones de Estaciones de Servicio.

- ❖ Apoye en la elaboración del informe del programa semanal **Plan Centinela (DGH-DIACO-CENAME) de inspecciones a Estaciones de Servicio**, con el objeto de verificar las especificaciones de calidad, cantidad en los equipos de despacho o surtidores y sus medidas de seguridad ambiental e industrial.
- ❖ Apoye en la Inspección técnica de la **Planta de Calibración Volumétrica de Auto Tanques MTG** para verificar lo relacionado a **las medidas de Seguridad Ambiental e Industrial en las Instalaciones de calibración** (Rack de medición, torre con Probadores Volumétricos, tanques para contener el agua que se utilizara para la calibración, cuarto de maquinas, rejillas con separador agua combustible, instalaciones eléctricas y equipo de seguridad para protección personal).
- ❖ Apoye en la Inspección técnica del terreno donde se pretende instalar la **Terminal de Almacenamiento de Productos Petroleros Liberty Group**, para verificar lo relacionado a descripción del proyecto, las colindancias, distancias mínimas en un radio de 1000 metros, medición con GPS.
- ❖ Apoye en la Inspección técnica de la **Terminal de Almacenamiento Puma Energy**, para verificar lo relacionado a **la mezcla de Butano con Gasolina**, el proyecto comprende 3 tanques de 45,000 galones de butano cada uno para almacenar gas Butano, área de descarga, área de bombas, área de mezclado, sistema contra incendios, área de paneles eléctricos.
- ❖ Apoye en la elaboración de **nuevos formatos para revisión e inspección**, aplicables en Estaciones de Servicio y Consumos Propios en fases de **Instalación, Operación, Modificación y Ampliación**, así también en lo referente a Circulares y Procedimientos.
- ❖ Apoye en la revisión con observaciones de **expedientes** en Proyectos de Estaciones de Servicio **Peña de Horeb, Leparoli, El Naranjo, Seproinsa, Barillas y El Manzanal**, Depósito para Consumo Propio **Palo Blanco** y Terminal de Almacenamiento **Liberty Group**

El material generado por estas actividades se encuentra a disposición en el Departamento de Fiscalización Técnica.

**Jorge Eduardo Cozano Rubio**  
DPI CUI 2527 07494 0101

Vo.Bo.

**Ing. José Francisco Pedroza Cámara**  
Jefe del Departamento Fiscalización Técnica



Aprobado

**Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas**  
Director General de Hidrocarburos

