

Guatemala, 31 de agosto de 2014

Ingeniero

Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del contrato Número **DGH-28-2014** celebrado entre la **Dirección General de Hidrocarburos** y mi persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el **INFORME MENSUAL** de actividades desarrolladas en el periodo del **01 al 31 de agosto de 2014**.

Se detallan Actividades a continuación:

- ❖ Apoye en la realización de análisis de referencia de calidad de productos petroleros, en las siguientes **Estaciones de Servicio**:
 1. Estación de Servicio, emblema **Independiente**, localizada en la 34 Calle 10-64 Zona 11, Guatemala, Guatemala.
 2. Estación de Servicio **Surtidora de Combustibles**, emblema **Independiente**, localizada en la Calzada Aguilar Batres 16-66 Zona 11, Guatemala, Guatemala.
 3. Estación de Servicio **Tiger Market Kilómetro 12**, emblema **Puma**, localizada en la Calzada Roosevelt 35-22 Zona 11, Guatemala, Guatemala.
 4. Estación de Servicio **On The Run La Villa**, emblema **Puma**, localizada en 5ta Calle 2-89 Zona 9, Guatemala, Guatemala.
 5. Estación de Servicio **Estación de Servicio Landivar**, emblema **Puma**, localizada en la el Boulevard Rafael Landivar 17-00, Colonia Vista Hermosa Zona 15, Guatemala, Guatemala.
 6. Estación de Servicio **Estación de Servicio Santa Rosa**, emblema **Independiente**, localizada en la Calzada San Juan 14-99 Zona 4, Mixco, Guatemala.
 7. Estación de Servicio **Estaciones de Combustible Automotrices No.1**, emblema **Independiente**, localizada en el Kilómetro 18.5 Carretera a San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
 8. Estación de servicio **Servicentro Araujo y Araujo**, emblema **Independiente**, localizada en la 6ta Calle 5-40 Zona 2, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
 9. Estación de servicio **Delta Energy**, emblema **Independiente**, localizada en la Carretera a San Juan 21-70, Kilómetro 16.5 Zona 6, Mixco, Guatemala.
 10. Estación de servicio **Estación de Servicio Villa Sol**, emblema **Independiente**, localizada en la Avenida Petapa Zona 12, Guatemala, Guatemala.
- ❖ Apoye con la revisión e interpretación de **resultados obtenidos en los reportes de Inspección y de análisis de referencia realizados con el equipo del Laboratorio Móvil** en las verificaciones de Estaciones de Servicio.
- ❖ Apoye en la Inspección técnica de la **Planta de Calibración Volumétrica de Auto Tanques MTG** para verificar lo relacionado a **las medidas de Seguridad Ambiental e Industrial en las Instalaciones de calibración de Camiones Auto Tanques** (Rack de medición, torre con

Probadores Volumétricos, tanques para contener el agua que se utilizara para la calibración, cuarto de maquinas, rejillas conectadas al separador API (agua combustible), instalaciones eléctricas, implementación de línea de vida en la estructura de calibración, primeros auxilios en protección de ojos, hidrante con manguera para contención de incendios e implementación de equipo de seguridad para protección personal operador de equipos).

- ❖ Apoye en la elaboración del informe del programa semanal **Plan Centinela (DGH-DIACOCENAME) de inspecciones a Estaciones de Servicio**, con el objeto de verificar las especificaciones de calidad, cantidad en los equipos de despacho o surtidores y sus medidas de seguridad ambiental e industrial.
- ❖ Apoye en la Inspección técnica del de los Tanques para Consumo Propio de la **Finca Palo Blanco**, entidades **Lucar, S.A. y Marott, S.A.** donde están instalados 18 tanques de almacenamiento así: **(13 tanques superficiales y 5 tanques subterráneos)**, con el objeto de verificar las Medidas de Seguridad Ambiental en Industrial sí como otras consideraciones técnicas de las instalaciones.
- ❖ Apoye en la Inspección técnica del Rack de Carga de Unidades Cisterna que transportan productos petroleros, ubicado en las Instalaciones de la **Terminal de Almacenamiento de Productos Petroleros Pacific Oil**, localizada en las Zonas 1 y 5 de la Finca Portuaria, Empresa Portuaria Quetzal, San José, Escuintla.
- ❖ Apoye en la **Audiencia Pública en Tribunal de Sentencia Penal, Narco Actividad y Delitos Contra el Medio Ambiente** de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
- ❖ Apoye en la elaboración de **nuevos formatos para revisión e inspección**, aplicables en Estaciones de Servicio y Consumos Propios en fases de **Instalación, Operación, Modificación y Ampliación**, así también en lo referente a Circulares y Procedimientos.
- ❖ Apoye en la revisión con observaciones de **expedientes** en Proyectos de Estaciones de Servicio **Seproinsa, Estación de Servicio El Shaday, Gasolinera Mobil 1 Lube Express y Estación de Servicios Emanuel**, y las Terminales de Almacenamiento **Pacific Oil y Brentag Guatemala, S.A.**

El material generado por estas actividades se encuentra a disposición en el Departamento de Fiscalización Técnica.


Jorge Eduardo Cozano Rubio
DPI CUI 2527 07494 0101

Vo.Bo.


Ing. José Francisco Pedroza Cámara
Jefe del Departamento Fiscalización Técnica



Aprobado


Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos

