

Guatemala, 30 de junio de 2018

Ingeniero  
Julio Farnesio Paredes Barrios  
Subdirector de Comercialización  
Ministerio de Energía y Minas  
Su Despacho

Respetable Subdirector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-16-2018**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de Junio al 30 de Junio de 2018**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Gasolinera Los Planes	Manzana 29 Lote 13, zona 11, Colonia Jardines de Minerva II, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
2	Cetanos Minerva	7ª. Calle 21-18 zona 4, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Estación El Bosque	7ª. Calle 27-28 zona 4, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Estación El Naranja	7ª. Calle 27-45 zona 4, Colonia el Naranja, Mixco Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	PRIPASA Monserrat	2ª, Avenida 6-31 zona 4, colonia Monserrat I, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Estación La Brigada	Avenida la Brigada 14-36 zona 7, Colonia San Ignacio, Mixco, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
7	Estación de Servicio Texaco Flomitax	Boulevard El Milagro, Lo de Bran I, 33-50 zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
8	Grupo SOCA	Diagonal Milagro 34-95 Colonia Lo de Bran I, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Estación El Caminero	Boulevard El Caminero 17-21 zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Combustibles y Lubricantes El Caminero	Boulevard El Caminero 10-21 Sec-1, San Jose Las Rosas, zona 6, Mixco, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Estación De Servicio El Caminero	Boulevard El Caminero 7-15 zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
12	Gasolinera Tara	Kilometro 16.5 Carretera a San Juan Sacatepéquez, Mixco, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	Estación de Servicio Santa Elena	Km. 1.5 Carr. a Tikal, frente a Aeropuerto Ciudad Satélite, Santa Elena	Requerimiento de recalibración inmediata y medidas de Seguridad Industrial.
14	Transportes Terrestres y Aéreos de Centro América, Agencia Peten	Kilómetro 5 Carretera a Tikal, Parcela 74 E, Flores, Petén	Requerimiento cambio de dial de total a pagar en bombas de despacho.
15	Estación de Servicio Texaco Aeropuerto Santa Elena	Frente al aeropuerto Santa Elena, Flores, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Itza II	Frente al Aeropuerto Tikal, salida a Santa Ana, Santa Elena de la Cruz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	Estación de Servicio Santa Elena	4a. Calle Ciudad Satélite, Santa Elena, Flores, Petén	Sin Requerimientos
18	Gasolinera El Carmen	4a. Calle 8-79 Santa Elena, Flores, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
19	Estación de Servicios Productos de Petén	5a. Calle entre 6 y 7 avenida Santa Elena de la Cruz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
20	Súper Estación El Periférico La Estrella Polar	6a. Calle 3-06 Santa Elena de la Cruz, Flores, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
21	Estación de Servicio Mundo Maya	Entre 6a. Y 7a. Calle esquina Santa Elena, Flores, Petén	Requerimiento cambio de dial de total a pagar en bombas de despacho.
22	Itza I	1a. Calle 1-16 Santa Elena, Flores, Petén	Requerimiento cambio de dial de total a pagar en bombas de despacho.
23	Combustibles Jaguar	Calle Principal Barrio Fallabón, Melchor de Mencos, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
24	Estación de Servicio Texaco Fallabón	Barrio Fallabón, Melchor de Mencos, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
25	Carson Estación La Ceibita	Barrio La Ceibita, Melchor de Mencos, Petén	La Estación de Servicio no esta operando
26	Estación de Servicios El Zapote	Km. 47.150 Carr. de Flores a Melchor de M., Aldea El Zapote	Requerimiento cambio de dial de total a pagar en bombas de despacho.
27	Estación Ixlú	Kilómetro 27 manzana 87 calle principal zona 0 Ixlú, Flores, Petén	Sin Requerimientos
28	Estación de Servicio La Majada	Km. 26.5 ruta a Melchor de Mencos Aldea Ixlú, Flores, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Danta	1000 metros antes de la entrada Barrio Norte, San Andrés, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
30	Super Estación Campo Alegre	Barrio Tres de Abril Manzana 121, San Benito, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
31	Estación de Servicio San Benito	4a. Av. "B" 4-78 San Benito, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Estación de Servicio Texaco Futura	7a. Avenida salida a Sayaxché, San Benito, Petén	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Estación de Servicio La Florida	4a. Avenida 0-52 Col. Belén Km. 16 carretera a San Juan Sacatepéquez, aldea la Brigada. Mixco, Guatemala	Se Solicito enviar Póliza de Seguro vía correo Electrónico
34	Estación de Servicio El Rodeo San Juan	Calzada San Juan 9-50 Col. Nueva Montserrat, Mixco, Guatemala.	Verificar Seguimiento de Providencia No. 596 de Fecha 01-03-18
35	Estación de Servicio Tulam Zu	Boulevard Tulam Tzu Lote 3, zona 4, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	Gasolinera Tamarisco	Barrio El Calvario, Cuilapa, Santa Rosa	Sin Requerimientos
37	Gasolinera Shell Los Esclavos	Aldea Los Esclavos, Cuilapa, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
38	Estación J.A.	5ª. Calle 3-34 zona 3, Jutiapa, Jutiapa..	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
39	Gasolinera Buenos Aires	Kilómetro 117 Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
40	Servicentro Jalapa	4ª. Calle y 2ª. Avenida zona 2, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
41	Gasolinera El Centro	2ª. Avenida y 1ª. Calle zona 2, Jalapa, Jalapa	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
42	Estación de Servicio Santa Rosa	Colonia Monte Real, Calzada San Juan 14-99 zona 4, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
43	Grupo BT Combustibles, S.A.	Monte Real III, manzana K, Lotes del 1 al 22 Boulevard Tulam Tzu, zona 4, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
44	Bosques SN	0 Calle 38-15 zona 4, Bosques de San Nicolas, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de recalibracion inmediata y medidas de Seguridad Industrial.
45	Estación de Servicio Las Brisas	Kilómetro 16.5 Carretera a San Juan Sacatepéquez 21-70 zona 6, El Encino, Mixco, Guatemala.	Sin Requerimientos.
46	Estación de Servicio La Montaña	26 avenida 2-75 San José Los Pinos, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
47	Estación de Servicio San Juan Sacatepéquez	Kilómetro 18.5 Carretera a San Juan Sacatepéquez zona 6, El Naranjito, San Juan Sacatepéquez, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
48	Multicombustibles Araujo y Araujo	6 Calle 5-40 zona 2, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
49	Servicentro El Mirador	Colonia Arcadias 2, Carretera Carranza, lote 1-A zona 3, San Juan Sacatepéquez, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
50	Estación Anzueto	Finca San Francisco Kilómetro 23 Carretera a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, Guatemala	Requerimiento de recalibración inmediata y medidas de Seguridad Industrial.


- b. Apoyo institucional a CONRED para la toma de muestra de Combustible, para la verificación de Calidad.
- c. Apoye en la administración de la base de datos de calidad de productos petroleros verificados en estaciones de servicio.
- d. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana y Departamental.

Atentamente,



**Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch**  
 DPI No. 2156528940108  
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °



**Ing. José Francisco Pedroza Cámara**  
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Aprobado,



Ingeniero  
**Julio Farnesio Paredes Barrios**  
 Subdirector de Comercialización  
 Ministerio de Energía y Minas

