

Guatemala, 31 de agosto de 2018

Ingeniero
Julio Farnesio Paredes Barrios
Subdirector de Comercialización
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Subdirector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-16-2018**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de Agosto al 31 de Agosto de 2018**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Gasolinera Puma Carretera San Juan	Kilómetro 30.5 Carretera a San Juan Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
2	Servicentro Don Mario	7a. Calle 0-14 zona 2, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Estación de Servicio Cruz Blanca	Salida a Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Estación de Servicio Candelaria	Km. 32.8 ruta a San Raymundo, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Gasolinera Nuestra Señora de Guadalupe	Km. 37.1 carretera a San Raymundo, lote 1, sector 1, Manzana A, Aldea Comunidad de Ruiz, hacienda de las flores, San Raymundo, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Estación Los Caminos	Km. 39.2 Carretera a Mixco Viejo, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
7	Estación Sevilla	Km. 44 carretera principal aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
8	Estación San Raymundo	Km. 43.5 carretera a San Raymundo, San Raymundo, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Estación de Servicio El Bambú	Calle principal, lote 16, Lotificación La Joya, San Raymundo, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Gasolinera El Centro	1a. Calle 2-60, Comitancillo, San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Estación Multiservicios	Calle Sector Escuela, Comitancillo, San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
12	Tienda y Estación Morales	Kilómetro 312, Barrio Villa Nueva, Aldea Sujchay, Tacaná, San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	Gasolinera Tacaná	2a. Avenida zona 3, Tacaná, San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
14	Gasolinera San Isidro la No. 1	Kilómetro 312.5 Cantón San Isidro, San Jose Ojetenam. San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	Gasolinera Cotzic	Cantón San Juan, Ixchiguan, San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Gasolinera Sandoval	Kilómetro 288 Cantón Tierra Blanca, Aldea Calapte, Ixchiguan. San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	Gasolinera Miranda	Kilómetro 46 ruta al Altiplano, Caserío Fraternidad, Tejutla, San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
18	Gasolinera Las Manzanillas	Manzanillas II, zona 5, Tejutla, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
19	Gasolinera Texas	Kilómetro 285 Colonia Las Manzanillas II, Tejutla. San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
20	Gasolinera Gamboa	Los Arcos, Tejutla. San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
21	Gasolinera Robert	Calle Principal, Salida a Malacatán, Tajumulco. San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
22	Estación Tuichán	Kilómetro 277 ruta a Tacaná, Ixchiguan. San Marcos	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
23	Gasolinera San Sebastián	Aldea San Sebastián, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
24	Gasolinera Shell Arreaga	Aldea San Antonio Serchil, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
25	Estación El Descanso	Kilómetro 149 ½ Ruta Interamericana, Santa Lucía Utatlán, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
26	Estación de Servicio Linda Vista	Kilómetro 19.8 de la Ruta CA-9, Villa Nueva, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Gasolinera Santa Ana	Granja Italia Fraccion 2, Lote II, zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
28	Gasolinera San Cristobal	1ra. Avenida 10 calle 0-87 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Estación de Servicio Los Sauces	Avenida El Carrizal 3-61 zona 2, San Raymundo, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
30	Estación de Servicio La Guadalupana	Kilómetro 45.7 Lote 297 Manzana L, Recidenciales Pamoca Avenida El Carrizal, San Raymundo, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Estación de Servicio La Guadalupana	Kilómetro 31.5 Carretera a Chuarrancho, Aldea Vuelta Grande, Lote 105, San Raymundo, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Estación de Servicio Villanueva	4a. Avenida 4-23, zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Gasolinera Bella Vista	1a. Calle 2-94, zona 3 Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Monja Blanca	Kilómetro 16 Autopista al Pacífico, zona 6 Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Gasolinera Turkaj II	3a calle entre 7a y 8a av. Zona 5, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	Gasolinera Turkaj	Final los Chorrecoles, Km 166.5, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
37	Estacion Don Nayo	1a avenida y 12a calle zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
38	Gasolinera América	Final zona 3, salida hacia Totonicapán, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
39	Servicentro San Carlos Quiche	Km. 165.5 caserío Chicorral, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
40	Gasolinera Chitatul	12 calle 2-01, zona 4, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
41	Gasolinera Santa Maria	2a. Avenida 17-01, zona 4, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
42	Estacion de Servicio El Maná	Calzada Centenario Sector Chichum, zona, 4, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
43	Servicentro de León	2a. Avenida 20-353, zona 4, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
44	Estación de Servicio Villa Valeria	Cantón Xatinap V Calle Sector Escuela, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
45	Gasolinera Mobil 1 Lube Express	El Portero del Quinto, Centro de Xatinap, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
46	Estación Total	5a. Avenida Salida a Quiche, Kilómetro 147, Chichicastenango, Quiche.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
47	Estación Shell Campo Alegre	3a calle entre 7a y 8a av. Zona 5, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
48	Estación de Servicio Maranatha	Final los Chorrecoles, Km 166.5, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
49	Estación Los Celajes	1a avenida y 12a calle zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
50	Gasolinera Gumarcaah	Final zona 3, salida hacia Totonicapán, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
51	Petroquiché	Km. 165.5 caserío Chicorral, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
52	Estación Gasxon	12 calle 2-01, zona 4, Santa Cruz del Quiché, Quiché.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
53	Los Altos	Kilómetro 12.9 Carretera a El Salvador, Santa Catarina Pínula Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
54	Puerta Parada	Kilómetro 14.5 Carretera a El Salvador, Puerta Parada, Santa Catarina Pínula Guatemala.	Sin Requerimientos
55	Estación de Servicio Puerta Parada	Carretera a El Salvador Kilómetro 14.2, Puerta Parada, Santa Catarina Pínula Guatemala.	Sin Requerimientos
56	Estación de Servicio Santa Isabel	Kilómetro 18.5 CA guion nueve (CA-9), zona 3 Villa Nueva, Guatemala.	Sin Requerimientos
57	Estación Sonara Gas	Kilómetro 19.5 Carretera al Pacifico CA-9 Sur, Villa Nueva, Guatemala.	Sin Requerimientos
58	Estación Villalobos	Cero avenida 17-50 Kilómetro 13.8, zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
59	Estación de Servicio Los Planes III	1a. Calle 6-91, Los Planes, zona 5, Villa Nueva, Guatemala.	
60	San Miguel	Carretera de Villa Nueva a San Miguel Petapa, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
61	Estación Jerusalem	16 Avenida 6-15, zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
62	Estación de Servicios Centroamericana	Kilómetro 17.2 Carretera a El Salvador, Fraijanes, Guatemala.	Sin Requerimientos
63	Casal II	Kilómetro 19 L.1 Granjas Lotificación Villas del Pinar Apto. 0, Carretera Al Salvador, Zona 0, Fraijanes, Guatemala.	Sin Requerimientos
64	Estación de Servicio Valle de Fraijanes	Kilómetro 20.5 Carretera a el Salvador, Fraijanes, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial


- b. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SCL-DIC-373-2018	Estación de Servicio El Rodeo San Juan	No informar cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-374-2018	Gasolinera Tara	No informar cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-375-2018	Estación Anzueto	Vender de Menos

- c. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 64 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:


RI-461-18 al RI-480-18
RI-482-18
RI-485-18 al RI-488-18
RI-500-18
RI-516-18 al RI-524-18
RI-527-18 al RI-543-18
RI-551-18 al RI-563-18

Atentamente,


Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica




V. ° B. °


Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Aprobado,


Ingeniero Julio Farnesio Paredes Barrios
 Subdirector de Comercialización
 Ministerio de Energía y Minas

