

Ingeniero
 Julio Farnesio Paredes Barrios
 Subdirector de Comercialización
 Ministerio de Energía y Minas
 Su Despacho

Respetable Subdirector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-16-2018**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de Julio al 31 de Julio de 2018**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicios ECO centro CQ	Kilómetro 25, manzana H, Lote 4, San Juan Sacatepéquez, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
2	Estación Roosevelt-San Juan	Boulevard Principal Lote 15, zona 10, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Estación de Servicio Los Compas	Km 164.7 Carr. a Cobán, Barrio La Cruz 1, Purulhá, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Servicentro Purulhá	Km. 166.3 Carr. a Cobán, Caserío Portonuevo, Purulhá, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Estación Pantin	Kilómetro 171 Carretera Cobán, Purulhá, Baja Verapaz	Estación en remodelación
6	Gasolinera San Julián	Kilometro 183, aldea San Julian, Tactic, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
7	Inversiones Las Magnolias	Km 183, Barrio Magnolias de la villa de Tactic, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
8	Gasolinera W	2 calle 0-10 zona 8, Tactic, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	CVGAS Estación Baleu	Km 216.2 aldea Baleu, San Cristobal Veapaz, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Gasolinera San Sebastián	4ta. Calle 2-06, Barrio San Sebastian, San Cristobal Verapaz, A.V.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
11	Estación Pivaral	6a. Calle 9-97, Barrio Santa Ana, San Cristobal Verapaz, A.V.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
12	Gasolinera El Cruce	Kilómetro 197 Finca El Arco, Santa Cruz Verapaz, A.V.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	CARISA	Km. 194.5 Carretera a Cobán, Santa Cruz Verapaz, A.V.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
14	MOVI	Residenciales Milano, Santa Cruz Verapaz, A.V.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	Inversiones 5C	Kilómetro 198.5 Carretera a Cobán, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Super Estación EXON	Kilómetro 218 Aldea Chió, San Juan Chamelco, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	Servicentro Chiu	6a. Av. 5-36, Cobán, Alta Verapaz	Sin Requerimientos
18	Inversiones Zepata	Km. 222.4 Salida a Lanquín, Aldea Bancab, San Pedro Carchá, A.V.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
19	Gasolinera Clubgas	7a. Avenida 3-27, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
20	HK Gasolinera Cuatro Caminos	Salida a Senahu, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
21	Estación Carcha	9 calle 4-08 zona 3, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
22	Estacion Santo Domingo	Lotificacion Santo Domingo, San Pedro Carchá, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
23	Gasolinera Carchá	Km. 216.7, Caserio Chivajche, Ruta a San Pedro Carchá, A.V.	Sin Requerimientos
24	Gasolinera Siguanha	Km. 224.1 ruta a Chisec, finca Siguanha, Cobán, Alta Veapaz	Sin Requerimientos
25	Gasolinera North West	Kilómetro 202 Ruta Las Verapaces, Cobán, Alta Verapaz	Sin Requerimientos
26	Estación La Cuchilla	9ª. Avenida 10-195 zona 2, Colonia San José Bethania, Chimaltenango, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Estación La Joya	Aldea Santa Isabel, Kilometro 2.2, Ruta a San Martin Jilotepeque, San Martin Jilotepeque, Chimaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
28	Gasolinera La Bendición	Aldeja Xesuj, San Martin Jilotepeque, Chimaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
29	Gasolinera Los Rosales	7ª. Avenida 15-77 zona 2, Barrio El Calvario, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
30	Gasolinera La Cruz	2ª. Avenida zona 4, Barrio El Güite, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Recursos Industriales Shalon	Caserío Los Jometes, Aldea Patzaj, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Estación de Servicio La Unión	Aldea Patzajito, San Martín Jilotepeque	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Energía San Sebastián	Kilómetro 53.5 Carretera Interamericana, Chimaltenango, Chimaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Gasolinera Comalapa	0 avenida 4-45 zona 4, San Juan Comapala, Chimaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Estación Zaragoza	3 avenida y 7 calle esquina, zona 2, Zaragoza, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	Corporación Santa Margarita	Km. 63.5 Carretera Interamericana, Zaragoza, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
37	Estación de Servicio Pradera Chimaltenango.	Carretera Antigua a El Tejar, Parcela No. 15 Microparcelamiento. Chimaltenango, Chimaltenango.	Sin Requerimientos
38	Estación de Servicio Modelo	3ª. Calle 6-125 zona 4 Chimaltenango, Chimaltenango.	Sin Requerimientos
39	Estación Chimaltenango	Kilómetro 52.5 Carretera Interamericana, Aldea Los Planes, Z. 0, Chimaltenango, Chimaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
40	Estación de Servicio Bethesda	Carretera Interamericana, Kilómetro 51.5, El Tejar, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
41	Gasolinera San Antonio	1ª. Calle 1-47 zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
42	Costa Bella	Kilómetro 68, Ruta a Taxisco, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
43	Estación de Servicio Vista Verde	Kilómetro 65.5 Ruta CA 2, Carretera a Taxisco, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
44	Estación del Sur	1ª. Avenida 1ª. Calle, lote 1 Colonia Monterey, Escuintla,	Requerimiento de medidas de seguridad industrial