

Guatemala, 30 de septiembre de 2018

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-16-2018**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación Germania	10a. Avenida, Calle Real, 0-16 Colonia San Antonio, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
2	Estación de Servicio San Miguel Petapa	8a. Av. 0-51, zona 9, San Miguel Petapa, Guatemala.	Sin Requerimientos
3	Estación de Servicio Belarsa	Calle Real 3-98, zona 10, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Estación de Servicio Don Quincho	11 Avenida 5-13, El Paraíso, El Frutal, zona 5, Villa Nueva, Guatemala.	Sin Requerimientos
5	Estación de Servicio El Frutal II	12 Avenida 10-89, El Frutal, zona 5, Villa Nueva, Guatemala.	Sin Requerimientos
6	Estación de Servicio El Frutal	Área Comercial del Frutal 2, zona 5, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
7	Estación de Servicio Dinámica	23 Calle 19-00 Villa Hermosa I, Apto A, zona 7, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
8	Estación de Servicio Villa Hermosa III	23 Calle 20-64, Colonia Villa Hermosa I, zona 7, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
9	Estación de Servicio Villa Hermosa	23 Calle 20-90, Colonia Villa Hermosa I, zona 7, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Estación de Servicio Tulam Zu	Boulevard Tulam Zu lote 3, zona 4, Mixco, Guatemala.	Sin Requerimientos
11	Estación de Servicio P.D.V.	15 avenida B 20-14 Villa Hermosa, zona 7, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
12	Servicentro Los Alamos	Kilómetro 16.5 Carretera a Villa Canales, Los Alamos, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	COPSA	0 avenida 7-56, Los Alamos, zona 6, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Recalibración Inmediata.
14	Estación de Servicio R.R.G.	Kilómetro 70.5 Carretera Interamericana, Patzicía, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	Fullgas El Camán	Kilómetro 76.5 Ruta Interamericana, zona 0, canton Primero Aldea el Camán, Patzicía, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Centravec Blue Star	Kilómetro 68.5 Carretera Internacional, Aldea Toluque, Zaragoza, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	SERTRACOMSA	3a. Calle 5-46, San Jose Villa Nueva, zona 2, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Recalibración Inmediata.
18	Estación de Servicio San Judas Tadeo	Carretera a Barcenias lote 1-E zona 0 Parcelamiento Santa Rosa, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	Sin Requerimientos
19	Estación de Servicio Estelita	Kilómetro 30.5 Ruta de Barcenias a Santa Lucía Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Recalibración Inmediata.
20	Cuchilla	Kilómetro 25.5 Carretera a el Salvador, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
21	SP Guatemala	Km. 29.1 Carretera al Salvador, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
22	Gasolinera Elias	Kilómetro 36, Carretera a El Salvador, Villa Canales, Guatemala.	Recalibración Inmediata
23	Gasolinera "El Jocotillo"	Calle Real, Aldea Jocotillo, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
24	PALSA	Km. 34 Carretera Al Salvador, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
25	Estación Barillas	Kilómetro 25.5 Carretera a el Salvador Lotes 85 y 87, Lotificación Las Maravillas, Fraijanes, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
26	Estación de Servicio Celajes	Km. 24.5 Carretera a El Salvador, Fraijanes, Guatemala.	Dar Seguimiento a Documentación Pendiente.
27	Estación de Servicio KM 19	Carretera a El Salvador Km. 19.5, Lote 2-B zona 0, Lotificación Monte Carlo, Fraijanes, Guatemala.	Recalibración Inmediata
28	Estación de Servicio Fraijanes	Carretera a Fraijanes Kilómetro 20, zona 0, Fraijanes, Guatemala.	Sin Requerimientos.
29	Gasolinera Austral	4a. Calle 2-24, zona 1, Santa Elena Barillas, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
30	Gasolinera Los Llanos	3a. Avenida 7-32 zona 1 Santa Elena Barillas, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	SERTRACOMSA	3a. Calle 5-46, San Jose Villa Nueva, zona 2, Villa Nueva, Guatemala	Bombas Calibradas Correctamente por la empresa Calibradora SEGA, ACTA-MEN/MINECO-DSES-08-2018.
32	Servicentro Amatitlan	Carretera a El Pacifico y 7a. Calle, Amatitlán Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Estación de Servicio Miraflores	Kilómetro 29 Carretera al Pacifico, Amatitlán Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Amatitlan	Kilómetro 31 Carretera al Pacifico, Amatitlán Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Recalibración Inmediata. Surtidor Inmovilizado.
35	Cañon de Palin	Kilómetro 34 Carretera al Pacifico, Palin Escuintla.	Sin Requerimientos
36	Estación de Servicios Flores del Lago	Kilómetro 29.5 Carretera al Pacifico CA-9 Sur, Amatitlán Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
37	Texaco Amatitlan	Km 29 Carretera que de Amatitlan Conduce a Palin Escuintla, Amatitlán Guatemala.	Dar seguimiento a Providencia de Tramite No. 1414 de Fecha 30/08/2017
38	Estación Farsalia	Ubicado en Callejon Tapan Lote 15, Canton Ingenio, Amatitlán Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Dar seguimiento a Auditoria No. AES 1548.
39	Gasolinas Economicas	Kilómetro 27 Ruta al Pacífico, Condominio Industrial San Antonio, Amatitlán Guatemala.	Sin Requerimientos
40	Estación de Servicio Las Palmas Amatitlan	Kilómetro 32.5, Carretera al Pacífico, Amatitlán, Guatemala.	Documentación Pendiente, Sin requerimiento de medidas de seguridad industrial
41	Amatitlan	Kilómetro 31 Carretera al Pacífico, Amatitlán Guatemala.	Bombas Calibradas Correctamente por la empresa Calibradora Servi Los Tres, ACTA-MEN/MINECO-DSES-09-2018.
42	Fraijanes	1a. Avenida 8-25, zona 3, Fraijanes, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
43	Fraigas-Tres	2 avenida 9-77, zona 1, Fraijanes, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
44	Estación de Servicio Condado Concepción	Kilómetro 15.5 Carretera a el Salvador, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Documentación Pendiente.

- b. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SCL-DIC-449-2018	Estación El Jade	Vender combustible a otra Estación que no Posee Licencia de Operaciones.
DFT-SCL-DIC-450-2018	Estación de Servicio Santa Clara Villa Nueva II	No informar cambio de Operario

- c. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando **74** reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-555-18 al RI-587-18
RI-591-18 al RI-623-18
RI-626-18 al RI-634-18

- d. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número **DGH-RT-127-2018** de fecha **13 de agosto de 2018**

Atentamente,

Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch

DPI No. 2156528940108

Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °

Ing. José Francisco Pedroza Cárdenas
Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Aprobado,



Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas