Ingeniero Sergio Gabriel Monzón Ordoñez Director General de Hidrocarburos Ministerio de Energía y Minas Su Despacho

## Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-16-2018**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de Octubre** al **31 de Octubre** de **2018**.

a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Andalucia	Kilómetro 16.5 Carretera a Pavon, Residenciales Loma Verde, Fraijanes, Guatemala	Sin Requerimientos.
2	Terra	Carretera a El Salvador Kilómetro 16.5 L.100 Olmeca zona 0, Fraijanes, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Estación de Servicio Las Luces	Kilómetro 13.7 Carretera al Salvador, Puerta Parada, zona 7, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Seguimiento No coincidía Precios Rotulo-Surtidor.
4	Estación El Puente R.L.	8a. Av. Y 4a. Calle esquina, zona 3, San José Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Gasolinera San Cristóbal	6a. Av. Y 1a. Calle, zona 2, San José Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Estación de Servicio Los Pinabetes	Kilómetro 20.5 carretera a San José Pínula, Aldea Sta. Inés, San José Pínula, Guatemala	Documentación Pendiente, Caja "B", surtidor 8, inmovilizado.
7	Servicentro La Frontera	Carretera a San José Pínula, Finca Primavera, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
8	Siboney II	Kilómetro 18.5 Carretera a San José Pínula, Lote 62, Fraijanes, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos	
9	Estación de Servicio Los Pinabetes	Kilómetro 20.5 carretera a San José Pínula, Aldea Sta. Inés, San José Pínula, Guatemala	Bombas Calibradas Correctamente por la empresa Calibradora Reparaciones Ruíz, ACTA-MEN/MINECO-DSES-10-2018.	
10	Siboney I	Kilómetro 18 Ruta a San Jose Pinula, Alda Don Justo Finca Siboney, Casa 4, Santa Catarina Pínula, Guatemala  Km. 16 F. Don Justo, Santa Soguimiento la Estación No Cuenta con		
11	Estación de Servicio El Faro	Km. 16.5 Don Justo, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Seguimiento la Estación No Cuenta con Licencia de Operaciones	
12	Estación de Servicio "Fer"	Kilómetro 17, San Jose Pinula, Aldea Don Justo, Lote 2, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
13	Grupo fime & Asociados	Kilómetro 11.5 Carretera a el Salvador, Lote 1 Residenciales Las Nubes, zona 4, zona 4, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
14	Super Gas Puerta Parada	Kilómetro 14.5 Carretera a El Salvador, Finca Concepción Gasolinera Hiper Paiz, zona 7, Santa Catarina Pínula, Guatemala	Seguimiento de Documentación Pendiente.	
15	Gasolinera Milpas Altas	Kilómetro 31.8 Carretera Interamericana, 0 calle 0-72, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
16	Estación San Carlos	Km 30 Ruta Interamericana, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
17	Estación de Servicio San Lucas	Kilómetro 29.5 Carretera Interamericana, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez	Seguimiento a Cambio de Operario	
18	Estación zona 1	13 avenida 4-77, zona 1, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
19	Estación de Servicio Cursa II	Anillo Periférico y 2a. Avenida, zona 2, Guatemala, Guatemala.	Seguimiento a cambio de Operario de La Estación de Servicio.	
20	Liburnia 8	Avenida Elena 4-36, zona 3, Guatemala, Guatemala.  Requerimiento de medidas de seguri industrial Ver Observaciones de Audit AES-1550		
21	Estación Curitiba	5a. Avenida Prolongación Norte 00-45, Amatitlán, Guatemala.  Requerimiento de medidas de seguridad industrial		
22	Estación de Gas Río	2a. Avenida 1-97, 2a. Calle 2- 47, Barrio La Cruz, Amatitlán, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
23	Estación de Servicio Asiole	Kilómetro 26.5 Carretera al Pacifico, Amatitlán, Guatemala.	Sin Requerimientos	

No.	Estación de Servicio	Dîrección	Resultados obtenidos
24	Gasolinera Asiole Amatitlan	Calzada Asiole 9-20, Amatitlán, Guatemala.	Seguimiento a cambio de Operario de La Estación de Servicio.
25	Estación de Servicio El Cañaveral	Kilómetro 24.6 Carretera a Villa Canales, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y Documentación Pendiente.
26	TACSA	Kilómetro 23.5 Ruta al Club Guatemala, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Liburnia 6	2a. Avenida 1-31, zona 1, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Ver Observaciones de Auditoria AES-1077
28	Liburnia 2	4a. Avenida 0-02, zona 2, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Estación Rivera del Rio	3a. Calle 0-25 a Colonia Rivera de Rio, zona 13, San Miguel Petapa, Guatemala.	Sin Requerimientos
30	Super Gas La Laguna	Kilómetro 93.5 carretera a Sanarate Aldea Los Achiotes Jumar, Paraje de la Laguna, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Servicentro El Terrero	Kilómetro 94 carretera a Jalapa, aldea el Terrero, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Estación Chipilapa	Avenida Chipilapa y Calle Tránsito Rojas, zona 6. Jalapa, Jalapa.	Sin requerimientos
33	Gasolinera Shell La Campana	Kilómetro 145, La Campana, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Gasolinera Monjas	La Ceibita, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Di-Gas 150 Monjas	Kilómetro 150, Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	La Recta	Kilómetro 149.800 La Recta de Monjas Ruta que de Monjas conduce a Jalapa, Monjas, Jalapa.  Requerimiento de medidas de se industrial	
37	Floresa	Barrio La Libertad, Monjas, Requerimiento de medidas de Jalapa. industrial	
38	Gasolinera La Bendición	Aldea San Juancito,Monjas, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
39	Servicentro San Antonio	Kilómetro 154.5 Aldea San Requerimiento de medidas de segu Antonio, Monjas, Jalapa. industrial	
40	Gasolinera Xalapan	Kilómetro 27 desde la cabecera municipal de Jalapa a la aldea San Yuyo, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos	
41	Gasolinera Sol Llano Grande	Kilómetro 167.5 Ruta a Jalapa, Aldea Llano Grande, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
42	Estación San Gabriel	Calzada Justo Rufino Barrios 0- 43, zona 7, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
43	Montana	1a. Calle 4-00, zona , Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
44	Estación Toyogas	Avenida Chipilapa y 4a. Calle, zona 1, Jalapa, Jalapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
45	Estación La Trinidad	Paraje El Tempisque, Kilómetro 68, carretera a Jalapa, Sansare, El Progreso.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
46	Gasolinera Quetzal Estación Don Juan	Kilómetro 68 1/2, Sansare, El Progreso.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
47	Estación Cuevas	Ruta C-A Aldea Tojocaz, Huehuetenango, Huehuetenango.  Requerimiento de medidas de industrial y Recalibración Inr		
48	Estación de Servicio Las Vegas	Kilómetro 257 Carretera Interamericana Aldea Tojocaz, Huehuetenango, Huehuetenango.	Seguimiento a Cambio de Operario	
49	Gasolinera One Stop	Kilómetro 257, Aldea El Cambote, zona 11, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Seguimiento de Documentación Pendiente, Recalibración Inmediata.	
50	Estación Kaibil Balam	Sector V, Calzada Kaibil Balam, Cambote, zona 11, Huehuetenango, Huehuetenango.	Seguimiento de Documentación Pendiente	
51	Estación de Servicio Las Victorias II	Kilómetro 257.5 Cambote, zona 11, Huehuetenango, Huehuetenango.	Seguimiento a Cambio de Operario	
52	Estación El Triángulo	Calzada Kaibil Balam, Cambote, zona 11, Huehuetenango, Huehuetenango.  Requerimiento de medidas de se industrial, Recalibración Inmer		
53	Estación de Servicio La Cascada	Kilómetro 257.5 Carretera Kaibil Balam, zona 11, Huehuetenango, Huehuetenango.  Seguimiento de Documentación Pendi		
54	Fórmula Uno Terminal	9a. Calle 12-97, zona 5, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial	
55	Estación de Servicio El Bosque	Cantón San José, zona 5, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Seguimiento a Cambio de Operario.	
56	Estación de Servicio El Tanque	2a. Calle 8-80, zona 1, Huehuetenango, Huehuetenango, Huehuetenango.  Requerimiento de medidas de segurida industrial		

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
57	Super Estación Corona Roja	1a. Av. 1-23, zona 3, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
58	Estación Cinco Estrellas	Kilómetro 264.15, zona 3, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
59	Estación Aftegas	Kilómetro 265 Segundo Carrizal, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
60	Estación Las Chacaritas	Cantón Las Chacaritas, Aldea Buenos Aires, Chiantla, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
61	Gasolinera Cuchumatanes	7a. Calle 10-95, zona 3, Chiantla, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Recalibración inmediata.
62	Estación de Servicio La Bendición	Aldea La Capellanía, Kilómetro 282, Chiantla, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Seguimiento de Documentación Pendiente
63	Estación de Servicio Tres Estrellas	Kilómetro 281-00 Aldea La Capellanía, Chiantla, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Seguimiento de Documentación Pendiente
64	Estación Eben Ezer	Kilómetro 285 Carretera a Barillas, Aldea Agua Alegre, Cantón Tres Caminos, Chiantla, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
65	Gasolinera El Paso	Kilómetro 288 Paquix, Chiantla, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Ver Observaciones de Auditoria AES-1044

**b.** Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción	
DFT-SCL-DIC-457-2018	Estación de Servicio Linda Vista	No informar Cambio de Operario	
DFT-SCL-DIC-463-2018	Super Estación Campo Alegre	No informar Cambio de Operario	
DFT-SCL-DIC-483-2018	Anabensa 3	No informar Cambio de Operario	
DFT-SCL-DIC-491-2018	Servicentro San Carlos Quiche	Operar Sin Licencia	
DFT-SCL-DIC-492-2018	Estación de Servicio VillaNueva	No informar Cambio de Operario	

c. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de Fiscalización de Estaciones de Servicio, ingresando 45 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-634-18		
RI-650-18	al	RI-687-18
RI-691-18	al	RI-694-18
RI-698-18	al	RI-702-18

d. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número DGH-RT-146-2018 de fecha 10 de Septiembre de 2018

Atentamente,

Juan Carlos Bernapé Pérez Yantuch

DPI No. 2/56528940108

Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °

Ing. José Francisco Pedroza Cámbara

Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,

GENERAL DE H

DEPARTAMENTO DE PISCALIZACIÓN TÉCNICA

CUATEMALA. C.

Ingeniero

Sergio Gabriel Monzón Ordoñez

Director General de Hidrocarburos

GENERAL DE M

DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL

Ministerio de Energía y Minas