

Guatemala, 31 de diciembre de 2018

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-16-2018**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de diciembre al 31 de diciembre de 2018**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Las Americas	Kilometro 290.5 Carretera al Atlantico Adea Agua caliente, parcela Numero 26-A Sector A parcelamiento entre Dos, Puerto Barrios, Izabal	Documentación Pendiente
2	Estación Agua Caliente	Kilómetro 291.5 Carretera al Atlantico, Aldea Agua Caliente, Puerto Barrios, Izabal	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Servicentro Aldersa	Kilómetro 290.4 Ruta al Atlantico, Puerto Barrios, Izabal	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Monumento II	Kilómetro 292.5 Ruta al Atlantico, Cruce a Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Izabal	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Gasolinera Santo Tomas	Kilómetro 293 a Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Izabal	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Comarsa	Kilómetro 296 Frente a Zolic, Ruta al Atlantico, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
7	Estación Quince de Abril	Colonia Quince de Abril, 1a. Calle Esquina, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
8	Estación de Servicio Agua Blanca	Manzana, 3, Lote 18, Colonia San Andres, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Gasolinera Dos Puertos	Kilómetro 294 Ruta al Atlantico, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Gasolinera La Estrella	8a. Calle y 7a. Avenida, Puerto Barrios, Izabal	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Estación America	10 Calle Esquina y 6ta. Avenida, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
12	Estación Texaco El Centro	13 Calle y 6a. Avenida Esquina, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	Gasolinera Bahía Amatique	12 Calle Final y 2a. Avenida, Muelle Principal, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
14	Estación Santa María	Avenida General Ubico y 18 Calle Esquina, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	North Pacific	Kilómetr 293 Ruta al Atlantico a la par del Cementerio, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Inversiones La Bendición	Kilómetro 320 Aldea Jimerito, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	Estación Shell Placa Uno	Colonia Placa Uno, Aldea Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
18	Gasolinera San Jorge	Caserio Placa 1, Calle Principal, Entre Rios, Puerto Barrios, Izabal.	Documentación Pendiente
19	Red Gas	Kilómetro 293 Carretera al Atlantico Colonia Virginia Venta de Carro, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
20	Estación Dos Mil 2000	Kilómetro 298 Carretera a Puerto Barrios, Fente a Garita Municipal, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
21	Gasolinera Texaco La 20	20 Calle y Avenida Justo Rufino Barrios, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
22	Estación de Servicio Entre Ríos	Kilómetro 283 Carretera al Atlantico, Colonia San Cristobla, Aldea Entre Rios, Puerto Barrios, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
23	Estación Estrella	Kilómetro 208.9 Ruta CA-14 Norte, Coban, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
24	Estación Talpetate	11 ave. 5-95 Zona 6, Coban, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
25	Estación 207	Kilómetro 207, Aldea Tomtem, Coban, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
26	Estación Minerva	1 Calle 6-36 zona 2, Coban, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Servicio Con Energía	1a, Calle 15-11 zona 1, Coban, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
28	Estación Gualom	Diagonal 16, Lotificación Gualom 8-02, zona 11, Coban, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Estación La Esperanza	2a. Calle 16-07 zona 4, Coban, Alta Verapaz.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
30	Servicentro El Arco	2a. Calle 16-99 Zona 10, Cobán, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Servi Chichochoch	1a. Calle 0-18 Zona 5, Colonia Chichochoch, Cobán, Alta Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Estación Los Primos	Kilómetro 151.3 Ruta a Guatemala, Aldea La Union Barrios, Salama, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Servicentro San Nicolas	8a. Avenida 1-26 Zona 2, Barrio San José, Salama, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Procoqua	1 Calle, 03-82, Barrio Hacienda de la Virgen, Zona 2, Salama, Baja Verapaz.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Servicentro Salama	1a. Calle 16-20, zona 2, Barrio Hacienda de la Virgen, Salama, Baja Verapaz.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	TXC	1a. Calle 16-16, Zona 6, Salama, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
37	Estación de Servicio Don Rolando	Aldea Niño Perdido, Zona 0 Ruta Coban, Salama, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
38	Gasolinera Rey Salomon	Kilómetro 138 Ruta a Coban, Aldea Santa Barbara, San Jeronimo, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
39	Estación de Servicio La Cumbre de San Jeronimo	Kilometro 132, Carretera a la Verapaces, San Jeronimo, Baja Verapaz.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
40	Estación de Servicio El Valle	Kilómetro 147, Finca las Impresiones Barrio Abajo, San Jeronimo, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
41	Estación de Servicio San Jeronimo	Calle Carretera Principal, zona 0 despues del puente, San Jeronimo, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
42	Gasolinera Ebenezer The Cousins	Aldea Vista Hermosa KM 121.700 Ruta Las Verapaces, Salama, Baja Verapaz	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

- b. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SCL-DIC-580-2018	Estación Santa Ana	No informar cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-581-2018	Gasolinera San Rafael	No informar cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-582-2018	Gasolinera El Molino	No informar cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-583-2018	Gasolinera San Miguel	No informar cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-584-2018	Gasolinera FER	No informar cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-585-2018	Estación de Servicio Cursal II	No informar cambio de Operario

- c. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando **51** reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-833-18 al RI-884-18

- d. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número **DGH-RT-186-2018** de fecha **19 de Noviembre de 2018**.

Atentamente,


Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch

DPI No. 2156528940108


Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °


Ing. José Francisco Pedroza Cambalá
Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Aprobado,


Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

