

Guatemala, 31 de enero de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-15-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **03 de enero al 31 de enero de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:


No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación Roma	Avenida Bolívar 26-28, zona 1, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Realizar cambio de Operario ante la DGH.
2	Socio Gasolinera Cinco Calles	Avenida Bolívar 20-12, zona 1, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y Documentación Pendiente.
3	Multiservicios Petroleros	1ª. Avenida 23-12, zona 1, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Gasolinera Don Luis	11 Avenida 14-01, zona 1, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Estación de Servicio Santa Elisa III	Avenida Petapa, Santa Elisa 32-69, zona 12, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Estación El Cortijo	Avenida Petapa 22-29 la Colina, zona 12, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
7	Estación Gerona	12 Avenida 17-48, zona 1, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
8	Aeropetrol La Asunción	7a. Avenida 1-04, zona 2, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Aeropetrol Fátima	11 Avenida 4-63, zona 2, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
10	Gasolinera El Campo	Barrio Nuevo, La Unión, Zacapa.	Presentar Documentación requerida en el reporte de inspección ante la DGH.


- b. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número DGH-RT-01-2019 de fecha 02 de enero de 2019.
- c. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de Fiscalización de Estaciones de Servicio, ingresando 7 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:


RI-007-19 AL RI-014-19

Atentamente,


Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °


Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Aprobado,

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

