

Guatemala, 30 de noviembre de 2018

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-16-2018**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación Rotonda Salcajá	Kilómetro 189.5 Autopista Periférico, Salcajá, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
2	Estación Texaco Salcajá	Kilómetro 190.5 Carretera Interamericana, Salcajá, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Estación de Servicio Salcajá	Kilómetro 197.5 Ruta CA-1 Occidente Libramiento de Salcajá, Labor Casa Blanca, Salcajá, Quetzaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Fórmula Uno Llano Grande	Kilómetro 191 Carretera Interamericana, Salcajá, Quetzaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Estación de Servicio El Valle	Kilómetro 191.3 de la Ruta Nacional 1 Tramo Autopista Libramiento, Salcajá, Quetzaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Harold's Oil	Nueva Autopista Paraje La Joya Kilómetro 193, Salcajá, Quetzaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
7	Gasolinera Stop'n Go Salc.	Kilómetro 194.5 Lado izquierdo R.N. 1 Occidente Libramiento de Salcajá, Sector 4 Cantón Marroquín, Salcajá, Quetzaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
8	Combustibles de lo Alto	3a. Av. 4-539, zona 2, Salcajá, Quetzaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Combustibles de lo Alto II	Kilómetro 193.5 CA-1 Occidente, Salcajá, Quetzaltenango	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Estación de Servicio Alta Gracia	Autopista Los Altos Kilómetro 194, Salcajá, Quetzaltenango	Sin Requerimientos.
11	Combustibles Los Altos	7a. Av. 12-05 zona 5, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Sin Requerimientos.
12	Estación de Servicio Altamira	9a. Av. 10-00, zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	Gasolinera La Independencia	7a. Av. 2-13 zona 2, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
14	Fórmula Uno Central	7a. Av. 0-61, zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	Fórmula Uno Salcajá	Kilómetro 190 Carretera Interamericana, Salcajá, Quetzaltenango.	Sin Requerimientos.
16	Estación de Servicio El Valle	Kilómetro 191.3 de la Ruta Nacional 1 Tramo Autopista Libramiento, Salcajá, Quetzaltenango	Bombas Calibradas Correctamente por la empresa Calibradora Mecánica Industrial, ACTA-MEN/MINECO-DSES-12-2018.
17	Estación de Servicio Bethesda	Carretera Interamericana Kilometro 51.5, El Tejar, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
18	Gasolineras Economicas 3	Km. 26.9 de la Carretera en Jurisdicción San Lucas Sacatepéquez ubicado en la vía que viene hacia Ciudad de Guatemala, San Lucas Sac., Sacatepéquez	Requerimiento de calibración de Surtidores
19	TECSA	Kilometro 18.5 Carretera Mayan Golf, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Ver Observaciones de Auditoria AES-1081
20	Elias Corporation	1a. Avenida 6-90, Aldea Boca del Monte, zona 1 Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
21	Negocios Energeticos	3a. Avenida 6-21, Aldea Boca del Monte, zona 1 Villa Canales, Guatemala.	La Estación ya no se encuentra Operando.
22	Estación El Altiplano	Km. 182 Ruta Interamericana, Paraje Chuisacabaj, aldea Chuixtoca, Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
23	Gasolinera San Cristobal Cuatro Caminos	Kilómetro 187.600 Cantón Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Ver Observaciones de Auditoria AES-1079
24	Estación Cuatro Caminos	Cantón Chuixac, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
25	Gasolinera La Torre	Kilometro 238 Carretera Interamericana, Aldea Estancia de la Virgen, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
26	Gasolinera Jireh	Kilometro 234.3 Carretera Interamericana, Aldea La Estancia, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Ver Observaciones de Auditoria AES-1080
27	Estación de Servicio Santa Ines	Kilometro 225 Carretera Interamericana, Aldea Chiquival, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
28	Estación Los Dos Socios	Rancho Alegre, Aldea Chiquival, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Estación de Servicio El Valle	Aldea Chiquival Kilometro 224.655 Carretera Interamericana, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
30	Gasolinera Eroski	Paraje Choestacia, Aldea Pitzal, Momostenango, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Estación de Servicio Lopez	Paraje Choestacia, Aldea Pitzal, Momostenango, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Formula Uno San Francisco	Paraje La Cruz Aldea Tacajalve Kilometro 192.5 Carretera Interamericana, San Francisco El Alto, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Perzagas Rancho	Kilometro 198 Entrada a Chivarreto, Aldea Rancho de Teja, San Francisco El Alto, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Estación de Servicio Cuatro Caminos	Kilometro 185 de la Ruta Interamericana, Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Estación de Servicio Santa Ines	Kilometro 225 Carretera Interamericana, Aldea Chiquival, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Bombas Calibradas Correctamente por la empresa Calibradora Mecánica Industrial, ACTA-MEN/MINECO-DSES-13-2018.
36	Gasolinera Eroski	Paraje Choestacia, Aldea Pitzal, Momostenango, Totonicapán.	Bombas Calibradas Correctamente por la empresa Calibradora Mecánica Industrial, ACTA-MEN/MINECO-DSES-14-2018.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
37	Estación de Servicio Palmera Oil	Kilómetro 56.5 Carretera a Palin, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
38	Anabensa 1	4a. Avenida 1-00 local A, zona 1 Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
39	Gasolinera El Shaddai	Carretera al Puerto, Km. 59.5, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
40	Puente de Palo	Kilómetro 63 Autopista a Puerto Quetzal, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
41	Estación de Servicio "Santos"	Kilómetro 61.5 Carretera Antigua al Puerto San José, Escuintla, Escuintla.	La Estación ya no se encuentra Operando.

- b. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SCL-DIC-537-2018	Estación de Servicio Patzicia	No informar Cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-538-2018	Full Gas El Caman	No informar Cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-539-2018	Estación de Servicio Cooper	Vender Menor Cantidad Productos Petroleros al Consumidor Final
DFT-SCL-DIC-540-2018	Estación Coatepeque	No informar Cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-541-2018	Terra	No informar Cambio de Operario
DFT-SCL-DIC-542-2018	Estación de Servicio El Valle	Vender Menor Cantidad Productos Petroleros al Consumidor Final

- c. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando **22** reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-785-18 al RI-786-18

RI-800-18 al RI-815 -18

RI-826-18 al RI-829-18

- d. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número **DGH-RT-168-2018** de fecha **15 de Septiembre de 2018**.
- e. Apoyo institucional a Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) para la toma de muestra de Combustible, para la verificación de Calidad.

Atentamente,



Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch

DPI No. 2156528940108

Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °



DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCALIZACIÓN TÉCNICA
* GUATEMALA, C. A. *

Ing. José Francisco Pedroza Cámara

Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,

Ingeniero

Sergio Gabriel Monzón Ordoñez

Director General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

