

Guatemala, 28 de febrero de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-15-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de febrero al 28 de febrero de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación El Cerrito	11 Avenida 0-24, zona 2, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoría No. AES-1087
2	Don Joaquín	Calle Martí 13-95, zona 2, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
3	Estación de Servicio Cursa II	Anillo Periférico y 2a. Avenida, zona 2, Guatemala, Guatemala.	Realizar limpieza en canales de recuperación de Derrames.
4	El Sauce	Avenida Elena "A" 1-28, zona 2, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoría No. AES-1088
5	Estación de Servicio Bendición	Avenida Elena 12-36, zona 3, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Myma	Anillo Periférico lote 8, zona 3, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
7	Liburna 8	Avenida Elena 4-36, zona 3, Guatemala, Guatemala.	La Estación de Servicio no se encuentra operando ver fotografías adjuntas al reporte de inspección RI-026-19
8	Estacion El Jade	19 Calle y Avenida El Cementerio, zona 3, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Estación Texaco 2000 (Dos Mil)	20 Calle 2-16, zona 3, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria No. AES-1089
10	Gasolinera Super Servicio Shell Bonanza	23 calle 2-02, zona 3, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Estación Bolívar	Avenida Bolívar 29-36, zona 3, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
12	ADESA	Avenida Bolívar 36-30, zona 3, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	Aurora Montufar	12 Calle 0-71, zona 9 Guatemala, Guatemala.	Recalibración de los equipos de despacho.
14	Super Servicio Shell La Sexta	6a. Avenida 3-58, zona 4, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
15	Servicio Generales de Inversion San Nicolás 2	2a. Avenida 9-19, zona 4, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
16	Estación de Servicio Carmel	7a. Avenida 5-54, zona 4, Guatemala, Guatemala.	Sin Requerimientos.
17	Estación San José	10 avenida 6-09, zona 4, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial mediante Auditoria No. AES-1090.
18	Gasolinera El Estadio	10a. Avenida 1-60, zona 4, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
19	Estación de Servicio San Pedrito II	12 Avenida 27-16, zona 5, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
20	Estación de Servicio Amalia	45 calle 4-00 y 4-01 Calzada La Paz, zona 5, Guatemala, Guatemala.	Realizar Cambio de Operario ante la DGH.
21	Socio Gasolinera María José	Diagonal 29, Calzada La Paz 6-54, zona 5, Guatemala, Guatemala.	Enviar Reporte de calibración Vigente a los correos al pie de página del reporte de inspección.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
22	Comsersa	Calzada La Paz 12-00, zona 5, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y enviar documentación pendiente que no fue presentada en la inspección a los correos al pie de página del reporte de inspección.
23	Estación Cetanos La Joya	Calzada La Paz 39-41 Colonia Carias, zona 5, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial mediante Auditoria No. AES-1609.
24	Estación de Servicio Jardines de la Asuncion II	Diagonal 14, 20-01, zona 5, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y Realizar Cambio de Operario ante la DGH.
25	Estación de Servicio Los Cipresales	Diagonal 14, 20-32, zona 5, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
26	Carson Servicentro Doña Gloria	Km. 36 de Ipala a Jutiapa, Ipala, Chiquimula	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Comercializadora de Combustible El Centro	1ª calle Barrio El Centro zona 2, La Unión, Zacapa	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
28	Mini gasolinera Cordon Arroyo	Barrio Nuevo, La Unión, Zacapa	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Gasolinera El Campo	Barrio Nuevo, La Unión, Zacapa	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
30	Estación de Servicio Las Charcas	34 calle 10-64, zona 11, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Cetanos Las Charcas	9a. Avenida 34-00, zona 11, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Estación de Servicio Jardines de las Charcas	8a. Avenida 33-98, zona 11, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Vecotrans	15 avenida 8-10 zona 6, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

- b. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número **DGH-RT-025-2019** de fecha 28 de enero de 2019.

- c. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando **24** reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-018-19 AL RI-041-19

- d. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:


No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SCL-DIC-031-2019	El Sauce	Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental
DFT-SCL-DIC-032-2018	Myma	Operar la estación de servicio Sin contar con licencia de operación extendida por esta Dirección
DFT-SCL-DIC-046-2018	Estación San Jose	Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental

Atentamente,


Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °




 * **Ing. José Francisco Pedroza Cámara**
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,


Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

