

Guatemala, 28 de febrero de 2019

Licenciada
Karin Fabiola Landaverry
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Numero **DGM-13-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **INFORME MENSUAL** de actividades desarrolladas en el periodo del **01 al 28 de febrero de 2019**.

Se detallan las actividades a continuación:

1. TDR a) Brindar apoyo al Departamento de Control Minero:

1. Apoyé en actualización de Matriz de Indicadores a partir de programación de inspecciones técnicas.
2. Apoyé en elaboración de documento administrativo para emitir opinión técnica, de Derecho Minero localizado en los municipios de Nuevo Progreso y Coatepeque, departamentos San Marcos y Quetzaltenango, siendo : **EL NARANJO II, LEXT-230**.
3. Apoyé en elaboración de documento administrativo para emitir opinión técnica, de Derecho Minero localizado en los municipios de San Cristóbal Acasagustán y Usumatlán, departamento de EL Progreso Y Zacapa, siendo: **RAQUELITA, LEXT-107**.

2. TDR b) Apoyar en la realización de inspecciones a derechos mineros de exploración y explotación minera vigente:

1. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **AGROMSA, CT-219**.

2. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CALERA EL MIRADOR, LEXT-143.**
3. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CANTERA EL JORDAN, LET-PM-040.**
4. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CERRO PIEDRA DURA, LEXT-317.**
5. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **EOLO, LEXT-234.**
6. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CANOSA II, LEXT-172.**
7. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **JUAN JOSE, LET-PM-028.**
8. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **LOS MAGUEYES, CT-059.**
9. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en los municipios de San Miguel Ixtahuacan y Sipacapa, departamento de San Marcos, siendo: **MARLIN I, LEXT-541.**

3. TDR c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y la metodología de exploración y explotación utilizada en los derechos mineros inspeccionados:

1. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación de Derecho Minero, localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **AGROMSA, CT-219.**
2. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación de Derecho Minero Minero localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CALERA EL MIRADOR, LEXT-143.**

3. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación de Derecho Minero, localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CANTERA EL JORDAN, LET-PM-040.**
4. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación de Derecho Minero, localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CERRO PIEDRA DURA, LEXT-317.**
5. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación de Derecho Minero, localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **EOLO, LEXT-234.**
6. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación de Derecho Minero localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CANOSA II, LEXT-172.**
7. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación de Derecho Minero localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **JUAN JOSE, LET-PM-028.**
8. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación de Derecho Minero localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **LOS MAGUEYES, CT-059.**

4. DTR d) Brindar apoyo en la verificación del cumplimiento de los procesos de cierre de mina, de los derechos mineros de exploración y explotación:

1. Apoyé en la verificación del cumplimiento de los procesos de cierre de mina, de derecho minero localizado en los municipios de San Miguel Ixtahuacan y Sipacapa, departamento de San Marcos, siendo: **MARLIN I, LEXT-541.**

5. TDR f) Apoyar en la elaboración de informes sobre inspecciones a derechos mineros de exploración, explotación y áreas de explotación minera ilegal:

1. Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho Minero ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **EOLO, LEXT-234.**
2. Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho Minero ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CANOSA II, LEXT-172.**
3. Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho Minero ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **JUAN JOSE, LET-PM-028.**
4. Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho Minero ubicado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **LOS MAGUEYES, CT-059.**


6. TDR g) Brindar apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos relacionados con expedientes de asuntos mineros de exploración, explotación y explotación ilegal:

1. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a Derecho Minero localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **EOLO, LEXT-234.**
2. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a Derecho Minero localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **CANOSA II, LEXT-172.**
3. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a Derecho Minero localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **JUAN JOSE, LET-PM-028.**
4. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a Derecho Minero localizado en el municipio Guatemala, departamento de Guatemala, siendo: **LOS MAGUEYES, CT-059.**

8. TDR i) Apoyar en otras actividades que sean asignadas:

1. Apoyé en recabar información presentada en oficio DCM-OFI-023-2019, trasladado al Departamento de Control Minero mediante hoja de trámite No. 056, en relación a derecho minero Real Madrid Uno, solicitado mediante la Unidad de Información Pública, correlativo UIPMEM-067-2019.

Atentamente,


Sergio Armando Mendoza Villalobos
Técnico Universitario en Geología
DPI No (2332 38492 1601)

Vo.Bo.


Inga. Sandra Karina Velásquez López
Jefe del Departamento de Control Minero
Dirección General de Minería

 DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

Aprobado


Licda. Karin Fabiola Landaverry
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
DESPACHO DEL DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.