

Guatemala, 30 de abril de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-15-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de abril al 30 de abril de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Centro Quetzaltenango	7a. Avenida 0-61, zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y realizar Cambio de operario ante la DGH.
2	Servicentro Altense Súper Chiva	Diagonal 3, 4-57 zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
3	Estación Gutierrez Súper Chiva	5a. Calle 4-86 zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Estación de Servicio Altamira	9a. Avenida 10-00 zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
5	Estación de Servicio Almolonga	9a. Avenida 0-31 zona 4, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
6	Gasolinera Xelacento	12 Avenida 9-57 zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
7	Gasolinera La Independencia	7a. Avenida 2-13 zona 2, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
8	Estación de Servicio Cuesta Blanca	7a. Avenida 6-06 zona 2, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Auditoria No. AES-1561.
9	Combustibles Los Altos	7a. Avenida 12-05 zona 5, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
10	Estación Texaco Las Rosas	7a. Avenida 17-97 zona 5, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Gasolinera Robles	Calle Rodolfo Robles 25B-37 zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Sin Requerimientos.
12	Estación de Servicio Don Rolando	Sector 7 Cantón Llano Largo del Pinal, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
13	Estación de Servicio El Valle	Puerta del Llano del Pinal, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial Auditoria No. AES-1562.
14	Estación de Servicio Panorama	9a. Calle 24B-87 zona 7, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y enviar reporte de calibración de surtidores vigente.
15	Estación de Servicio Las Américas	Avenida Las Américas diagonal D, 2-13 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y enviar reporte de calibración de surtidores vigente.
16	Gasolinera El Tinajón	Diagonal 2, 9-70 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Sin Requerimientos.
17	Charcas	Calle Mariscal, Anillo Periferico, Diagonal 21, 19-19, zona 11, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
18	Estación de Servicio Esquipulas	Kilómetro 222, Entrada a Esquipulas, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
19	Estación de Servicio El Gran Portal	Kilómetro 222.1 Carretera CA-10, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
20	Estación Las Minas	Kilómetro 222.5 Carretera a Honduras, Zona 0, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
21	Gasolinera Los Cocos	Caserío El Empedrado, Aldea Jagua, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, realizar cambio de operario ante la DGH.
22	Estación El Empedrado	El Empedrado, Aldea El Jagua, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
23	Gasolinera Concepción Las Minas	Kilómetro 212, Aldea San Jerónimo, Concepción Las Minas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
24	Estación de Servicio Los Pinos	Kilómetro 224 Ruta CA-10 Carretera a Honduras, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
25	Gasolinera Las Fronteras	Kilómetro 232.5 Aldea Agua Caliente, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
26	Estación de Servicio y Market Pashapa	6a. Calle 12-53 Barrio Pashapa zona 3, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Nuvisa	Kilómetro 208 Carretera a Esquipulas Aldea Padre Miguel, Quezaltepeque, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
28	Secomtic II	Ruta Interamericana CA-10, Kilómetro 198.3, aldea Llano Grande, Quezaltepeque, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Gasolinera y Repuestos La Conquista	Quezaltepeque, Chiquimula	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
30	Gasolinera Los Mangos	Sector Cementerio Kilómetro 184 CA-10, San Jacinto, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Gasolinera San Esteban	Kilómetro 174 Ruta a Esquipulas, Aldea San Esteban, Chiquimula, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Gasolinera Valparaiso	Kilómetro 170 Ruta a Esquipulas, Frente a Zona Vial Número 8, Chiquimula, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Gasolinera El Esfuerzo	Ruta CA-10, Entrada a Esquipulas, Esquipulas, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Gasolinera Futico	Kilómetro 171.5 Ruta a Esquipulas, Chiquimula, Chiquimula.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Estación de Servicio La Estancia	Kilómetro 158 Ruta CA guión Dos, Mazatenango, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	Estación de Servicio El Triangulo	Km. 163.5 CA-2 Finca Chitalon, Mazatenango, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
37	Estación de Servicio Mazatenango II	Kilómetro 164.1 Carretera CA-2, Mazatenango, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
38	Estación Sanfer	7a. Calle Final Calzada Centenario, zona 2, Mazatenango, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
39	Gasolinera Costa Grande	1a. CL 05-020 Colonia Aceituno, zona 2, Mazatenango, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
40	Estación de Servicio San Fernando	7a. Calle 2-80, zona 2, Mazatenango, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
41	Estacion El Aguila	1a. Avenida 7-24, zona 1, Mazatenango, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
42	Estación de Servicio Don Rolando	5 Calle 01-000, zona 1, Mazatenango, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y enviar Licencia de operaciones vigente a los correos al pie de página del reporte de inspección
43	Estación de Servicio Texaco Don Roberto / Quinta Esterlina	Kilómetro 152.5 Carretera al Pacifico, San Bernardino, Suchitepéquez.	No permitieron que se realizara la Inspección técnica.
44	Petrogas San Bernardino	Kilómetro 152.5, San Bernardino, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
45	Estacion de Servicio Don Rolando	Kilometro 152.7, San Bernardino, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
46	Petrogas San Bernardino 2	Vuelta del Motorista Canton El Sauce, San Bernardino, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y recalibración inmediata de los equipos de despacho por operar en tolerancias de mantenimiento.
47	Estacion de Servicio Rocarena 2	Kilometro 158 Ruta al Pacifico Canton El Sauce, San Bernardino, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
48	Estación de Servicio Mazatenango	Kilometro 156 Carretera CA-2, Mazatenango, Suchitepéquez	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 58 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-0150-19 AL RI-0151-19

RI-0168-19 AL RI-0224-19

- c. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SCL-DIC-132-2019	Uno Guatemala, S.A.	No comunicar por escrito a esta Dirección del cambio relacionado con el nombre comercial y denominación, Expediente ya iniciado.
DFT-SCL-DIC-133-2019	Corporación Don Rolando, S.A.	No comunicar por escrito a esta Dirección del cambio relacionado con el nombre comercial y denominación, Expediente ya iniciado.
DFT-SCL-DIC-135-2019	Uno Guatemala, S.A.	No comunicar por escrito a esta Dirección del cambio relacionado con el nombre comercial y denominación, Expediente ya iniciado.
DFT-SCL-DIC-136-2019	Uno Guatemala, S.A.	No comunicar por escrito a esta Dirección del cambio relacionado con el nombre comercial y denominación, Expediente ya iniciado.
DFT-SCL-DIC-137-2019	Gasolineras Plus, S.A.	Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental
DFT-SCL-DIC-138-2019	Maguel RJR Formula Comercial, S.A.	Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental, Expediente ya iniciado.
DFT-SCL-DIC-141-2019	Siempre de tu Lado, S.A.	No comunicar por escrito a esta Dirección del cambio relacionado con el nombre comercial y denominación.
DFT-SCL-DIC-142-2019	Siempre de tu Lado, S.A.	No comunicar por escrito a esta Dirección del cambio relacionado con el nombre comercial y denominación.
DFT-SCL-DIC-143-2019	Combustibles Chapines, S.A.	No comunicar por escrito a esta Dirección del cambio relacionado con el nombre comercial y denominación.
DFT-SCL-DIC-144-2019	Despacho Exacto, S.A.	Operar Estación de Servicio sin contar con Licencia de Operación Extendida por la DGH.

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SCL-DIC-145-2019	Corporacion Distribuidora de Combustibles Discomsa, S.A.	Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental
DFT-SCL-DIC-165-2019	Combustibles Chapines, S.A.	No comunicar por escrito a esta Dirección del cambio relacionado con el nombre comercial y denominación, Expediente ya iniciado.

Atentamente,



Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica



V. ° B. °

Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Aprobado,

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

