

JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

Carretera Principal 17-26 Zona 11 Lo De Fuentes Mixco, Guatemala.

Nit.: 72440422

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie B

Nº 0000001

Guatemala, 29 de 06 del 2019

NOMBRE: Dirección General de Hidrocarburos

DIRECCION: Diagonal 17, 29-78 Z. 11 Colonia Las Charcas, Ciudad. Gva. NIT.: 6634931

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Por Servicios Técnicos prestados a la Dirección General de Hidrocarburos del (02/05/2019) al (31/05/2019) según contrato número DGH-19-2019	4,354.84
CANCELADO		
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
Total en letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.		TOTAL Q. 4,354.84

Litografía e Imprenta Eben-Ezer NIT: 813801k del 001 al 100 Autorizado Según Resolución SAT. 2019-1-61-925513 de Fecha 12/06/2019
Vigencia de este documento 12/06/2019 al 12/06/2021

ORIGINAL: Cliente * DUPLICADO: Contabilidad

1000000

PS

Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos



Guatemala, 31 de mayo de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **02 de mayo al 31 de mayo de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Gabda	Carretera Interamericana Kilómetro 114.5 Aldea Cerro Gordo, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1572.
2	Gasolinera Cerro Gordo	Kilómetro 115 Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1573.
3	Ceiba I	Kilómetro 115.5 Cerro Gordo, Carretera Internacional, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Estación Shell San José	Kilómetro 116.5 Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Gasolinera Buenos Aires	Kilómetro 117 Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Estación Los Angeles	Calle que conduce al Cementerio General de la Ciudad, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1574.
7	Gasolinera Pegaso	Aldea El Chiltepe, Carretera que conduce a Yupiltepéque, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
8	Estación J.A.	5a. Calle 3-34, zona 3, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Estación de Servicio Jutiapa	Kilómetro 117.5 CA-1 Oriente Santa Tereza, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Estación de Servicio Estrella de Oro	Kilómetro 127.5 Carretera Interamericana, El Progreso, Jutiapa.	Presentar Documentación requerida en el reporte de inspección ante la DGH.
11	Estación de Servicio Andrino	Kilómetro 125 Carretera a El Salvador, Aldea El Porvenir, El Progreso, Jutiapa.	Pendiente de enviar reporte de calibración de los surtidores de la estación de servicio.
12	Corporación Los Ángeles, S.A.	Kilómetro 123.5 Carretera a El Salvador Aldea Acequia, El Progreso, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoría No. AES-1575.
13	Estación de Servicio San Antonio Jutiapa	Kilómetro 121 Carretera Interamericana, Aldea El Tablón, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
14	Estación Nuevo Milenio	Kilómetro 118, Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	Gasolinera Amaton	Kilómetro 100 Carretera Interamericana, Aldea El Amaton, Quesada, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 9 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-256-19 AL RI-264-19

- c. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SGLP-DIC-217-2019	Gas Zeta, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
DFT-SGLP-DIC-222-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SGLP-DIC-223-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.

Atentamente,



Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico-Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °




Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,




Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

Carretera Principal 17-26 Zona 11 Lo De Fuentes Mixco, Guatemala.

Nit.: 72440422

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE Serie B
Nº 0000002

Guatemala, 30 de 06 del 2019

NOMBRE: Dirección General de Hidrocarburos

DIRECCION: Diagonal 17, 29-78 2.11 Colonia Las Charcas, Cuid. Gua. NIT.: 6634931

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Por Servicios técnicos prestados a la Dirección General de Hidrocarburos del (01/06/2019) al (30/06/2019) según contrato número DGH-19-2019	4,500.00
CANCELADO		
NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL		

Total en letras: CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS. **TOTAL Q.** 4,500.00

Litografía e Imprenta Eben-Ezer Nit.: 813801k del 001 al 100 Autorizado Según Resolución SAT. 2019-1-61-925513 de Fecha 12/06/2019
Vigencia de este documento 12/06/2019 al 12/06/2021 ORIGINAL: Cliente * DUPLICADO: Contabilidad

(Faint mirrored text from the reverse side of the document)

Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordóñez
Director General de Hidrocarburos



Ingeniero
 Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas
 Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de junio al 30 de junio de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Los Alamos	Kilómetro 15.5 Carretera a Villa Canales, zona 7, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
2	Estación de Servicio Boca del Monte II	1a. Avenida 5-29 Boca del Monte, zona 1, Villa Canales, Guatemala.	Sin Requerimientos.
3	Elias Corporation	1a. Avenida 6-90 Aldea Boca del Monte zona 1, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1576.
4	Estación de Servicio San Cristobal 2	3a. Calle 10-96 lote 1 y 10-72 lote 2, San Cristobal I, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Estación de Servicio San Cristobal II	Boulevard San Cristobal 3a. Calle 10-24 y 10-48 sector A-9, San Cristobal I, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Milenio	Sector B6, 3a. Calle 14-06 Boulevard San Cristobal, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
7	Estación de Servicio Aguilar Batres	Calzada Raul Aguilar Batres 22-25 y 22-55	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
8	Texaco El Trebol	Calzada Aguilar Batres 4-15, zona 12, Guatemala,	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1589.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
		Guatemala.	
9	Gasolinera Shell Las Americas	Avenida Las Americas 18-01, zona 14, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Estación Hincapie	14 avenida 29-32 zona 13, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Proyectos Santa Fe	Avenida Hincapie 24-02, zona 13, Guatemala, Guatemala.	Pendiente de enviar reporte de calibración de los surtidores de la estación de servicio y requerimientos de seguridad industrial.
12	Estación de Servicio Bella Aurora	Avenida Las Americas 10-01, zona 14, Guatemala, Guatemala.	Pendiente de enviar reporte de calibración de los surtidores de la estación de servicio y requerimientos de seguridad industrial.
13	Estación de Servicio Niagara	18 avenida 1-96 Colonia Vista Hermosa II, zona 15, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Estación de Servicio Villa Hermosa II	Boulevard Vista Hermosa 23-99, zona 15, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	Estación de Servicio El Trigal	2a. Calle 14-01, zona 15, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Estación El Caminero	Boulevard El Caminero 17-21, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	Combustibles y Lubricantes El Caminero	Boulevard El Caminero 10-21, San Jose Las Rosas, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
18	Estación de Servicio El Caminero	Boulevard EL Caminero 7-15, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
19	Gasolcok	4a. Calle 20-36 sector B1 San Cristobal II, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
20	Bello Quiche	Boulevard Los Balcones 5 Avenida 5-20, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1589.
21	Estación Sebastian	Boulevard Villa Deportiva 22 ave. 1-35, Sector B-1, Ciudad San Cristobal, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
22	Opegasa Valle Dorado	6a. Avenida 14-02A C3, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
23	Exco de Guatemala	Boulevard Deportivo, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial