

Guatemala, 31 de mayo de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **02 de mayo al 31 de mayo de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Gabda	Carretera Interamericana Kilómetro 114.5 Aldea Cerro Gordo, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1572.
2	Gasolinera Cerro Gordo	Kilómetro 115 Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1573.
3	Ceiba I	Kilómetro 115.5 Cerro Gordo, Carretera Internacional, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
4	Estación Shell San José	Kilómetro 116.5 Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Gasolinera Buenos Aires	Kilómetro 117 Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Estación Los Angeles	Calle que conduce al Cementerio General de la Ciudad, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1574.
7	Gasolinera Pegaso	Aldea El Chiltepe, Carretera que conduce a Yupiltepéque, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
8	Estación J.A.	5a. Calle 3-34, zona 3, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
9	Estación de Servicio Jutiapa	Kilómetro 117.5 CA-1 Oriente Santa Tereza, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Estación de Servicio Estrella de Oro	Kilómetro 127.5 Carretera Interamericana, El Progreso, Jutiapa.	Presentar Documentación requerida en el reporte de inspección ante la DGH.
11	Estación de Servicio Andrino	Kilómetro 125 Carretera a El Salvador, Aldea El Porvenir, El Progreso, Jutiapa.	Pendiente de enviar reporte de calibración de los surtidores de la estación de servicio.
12	Corporación Los Ángeles, S.A.	Kilómetro 123.5 Carretera a El Salvador Aldea Acequia, El Progreso, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoría No. AES-1575.
13	Estación de Servicio San Antonio Jutiapa	Kilómetro 121 Carretera Interamericana, Aldea El Tablón, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
14	Estación Nuevo Milenio	Kilómetro 118, Carretera Interamericana, Jutiapa, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	Gasolinera Amaton	Kilómetro 100 Carretera Interamericana, Aldea El Amaton, Quesada, Jutiapa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 9 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-256-19 AL RI-264-19

- c. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SGLP-DIC-217-2019	Gas Zeta, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
DFT-SGLP-DIC-222-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SGLP-DIC-223-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.

Atentamente,



Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico-Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °




Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,




Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

Ingeniero
 Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas
 Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de junio al 30 de junio de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Los Alamos	Kilómetro 15.5 Carretera a Villa Canales, zona 7, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
2	Estación de Servicio Boca del Monte II	1a. Avenida 5-29 Boca del Monte, zona 1, Villa Canales, Guatemala.	Sin Requerimientos.
3	Elias Corporation	1a. Avenida 6-90 Aldea Boca del Monte zona 1, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1576.
4	Estación de Servicio San Cristobal 2	3a. Calle 10-96 lote 1 y 10-72 lote 2, San Cristobal I, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
5	Estación de Servicio San Cristobal II	Boulevard San Cristobal 3a. Calle 10-24 y 10-48 sector A-9, San Cristobal I, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
6	Milenio	Sector B6, 3a. Calle 14-06 Boulevard San Cristobal, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
7	Estación de Servicio Aguilar Batres	Calzada Raul Aguilar Batres 22-25 y 22-55	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
8	Texaco El Trebol	Calzada Aguilar Batres 4-15, zona 12, Guatemala,	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1589.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
		Guatemala.	
9	Gasolinera Shell Las Americas	Avenida Las Americas 18-01, zona 14, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
10	Estación Hincapie	14 avenida 29-32 zona 13, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
11	Proyectos Santa Fe	Avenida Hincapie 24-02, zona 13, Guatemala, Guatemala.	Pendiente de enviar reporte de calibración de los surtidores de la estación de servicio y requerimientos de seguridad industrial.
12	Estación de Servicio Bella Aurora	Avenida Las Americas 10-01, zona 14, Guatemala, Guatemala.	Pendiente de enviar reporte de calibración de los surtidores de la estación de servicio y requerimientos de seguridad industrial.
13	Estación de Servicio Niagara	18 avenida 1-96 Colonia Vista Hermosa II, zona 15, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Estación de Servicio Villa Hermosa II	Boulevard Vista Hermosa 23-99, zona 15, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
15	Estación de Servicio El Trigal	2a. Calle 14-01, zona 15, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
16	Estación El Caminero	Boulevard El Caminero 17-21, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
17	Combustibles y Lubricantes El Caminero	Boulevard El Caminero 10-21, San Jose Las Rosas, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
18	Estación de Servicio El Caminero	Boulevard EL Caminero 7-15, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
19	Gasolcok	4a. Calle 20-36 sector B1 San Cristobal II, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
20	Bello Quiche	Boulevard Los Balcones 5 Avenida 5-20, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1589.
21	Estación Sebastian	Boulevard Villa Deportiva 22 ave. 1-35, Sector B-1, Ciudad San Cristobal, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
22	Opegasa Valle Dorado	6a. Avenida 14-02A C3, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
23	Exco de Guatemala	Boulevard Deportivo, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
24	Valle Dorado	6a. Avenida 13-65 Valle Dorado, Sector C-1, San Cristobal, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
25	Gasolinera Power Oil	6a. Avenida 11-47 Apto. A Ciudad San Cristobal, zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1591.
26	San Bartolo	Kilómetro 31, Ruta Interamericana, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
27	Gasolinera Milpas Altas	Kilómetro 31.8 Carretera Interamericana, 0 calle 0-72, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
28	Servicentro Santa María	Kilómetro 36.9 Carretera Interamericana, San Santiago, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
29	Gasolinera Power Oil	Kilómetro 40 Carretera Interamericana, 00, Sumpango, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según auditoria No. AES-1593.
30	Estación de Servicio Fullgas Sacatepéquez	Kilómetro 37.5 Carretera Interamericana, Aldea Santa María Cauque, San Santiago, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
31	Estación de Servicio San Ramón II	Kilómetro 52.5 Carretera al Atlántico, entrada a Sanarate	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
32	Estación de Servicio Sanarate	Kilómetro 56.5 Ruta al Atlántico	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Estación de Servicio Sanarate	Zona 0 Avenida Central 8335-010	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	48 Gas Station	Kilómetro 47.7 Ruta Interamericana, Planes	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Estación de Servicio El Tejar	Kilómetro 48 Carretera Interamericana	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	LEPAROLI	Kilometro 43, 43-00 Carretera Interamericana	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
37	Estación Sumpango	Entrada Principal Kilómetro 42.3	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de *Fiscalización de Estaciones de Servicio*, ingresando 35 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-313-19 AL RI-348-19

- c. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio, Expendios y Plantas de Almacenamiento de GLP siendo los siguientes:

No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
1	DFT-SGLP-DIC-227-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
2	DFT-SGLP-DIC-229-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
3	DFT-SGLP-DIC-230-2019	Gas Metropolitano, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
4	DFT-SGLP-DIC-231-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
5	DFT-SGLP-DIC-232-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
6	DFT-SGLP-DIC-233-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
7	DFT-SGLP-DIC-234-2019	Gas Metropolitano, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
8	DFT-SGLP-DIC-235-2019	Gas Metropolitano, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
9	DFT-SGLP-DIC-246-2019	Gas Zeta, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
10	DFT-SGLP-DIC-248-2019	Gas Zeta, S.A.	Respuesta de argumentos

No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
			expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
11	DFT-SGLP-DIC-255-2019	JOSE ANTONIO LARIOS RIVERA	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
12	DFT-SGLP-DIC-260-2019	Gas Zeta, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
13	DFT-SGLP-DIC-263-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
14	DFT-SGLP-DIC-265-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
15	DFT-SGLP-DIC-273-2019	Gas Zeta, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
16	DFT-SGLP-DIC-274-2019	Rosa Elida Del Cid González y José Israel Del Cid González.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
17	DFT-SGLP-DIC-279-2019	Gas Zeta, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
18	DFT-SGLP-DIC-280-2019	Eleazar Efraín Hernández González	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
19	DFT-SGLP-DIC-281-2019	POLICARPIO HERNANDEZ	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
20	DFT-SGLP-DIC-282-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
21	DFT-SGLP-DIC-292-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya

No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
			iniciado.
22	DFT-SGLP-DIC-295-2019	Tropigas de Guatemala, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
23	DFT-SGLP-DIC-302-2019	Gas Zeta, S.A.	Respuesta de argumentos expuesto por la parte interesada, Expediente ya iniciado.
24	DFT-SCL-DIC-337-2019	Santa Lucia	Requerimientos de Seguridad Industrial.
25	DFT-SCL-DIC-338-2019	Estación Los Sauces	Requerimientos de Seguridad Industrial.
26	DFT-SCL-DIC-342-2019	Miravilla	Requerimientos de Seguridad Industrial.
27	DFT-SCL-DIC-353-2019	Montana	Requerimientos de Seguridad Industrial.
28	DFT-SCL-DIC-354-2019	Estación de Servicio Coliseña Oil	Requerimientos de Seguridad Industrial.
29	DFT-SCL-DIC-355-2019	Gasolinera Xalapan	Requerimientos de Seguridad Industrial.
30	DFT-SCL-DIC-372-2019	Gasolinera Concepción Las Minas	Requerimientos de Seguridad Industrial.

Atentamente,


Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DRI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °


Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,


 Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

