

Guatemala, 30 de Abril de 2019

Licenciada
Karin Fabiola Landaverry
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Numero **DGM-15-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el periodo del **1 al 30 de abril de 2019**.

Se detallan Actividades a continuación:

TDR 1: A) Brindar apoyo al Departamento de Control Minero

• **Actividad realizada No. 1**

Apoyé en la elaboración de documento administrativo para emitir opinión técnica sobre expediente original del Derecho Minero denominado **AQUINON, LEXT-322**, localizado en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.

TDR 2: b) Apoyar en la realización de inspecciones a derechos mineros de exploración y explotación minera vigente

• **Actividad realizada No. 1**

Apoyé en la realización de Inspección Técnica de Campo al Derecho Minero denominado **PROYECTO MINERO CERRO COLORADO, LEXT-019-07**, en el municipio de Gualán, departamento de Zacapa, para cumplir con la programación del Departamento de Control Minero.

- **Actividad realizada No. 2**

Apoyé en la realización de Inspección Técnica de Campo, por solicitud de credencial de exportación SEXPORT-NTI-07-19 al Derecho Minero denominado **PROYECTO MINERO CERRO COLORADO, LEXT-019-07**, en el municipio de Gualán, departamento de Zacapa.

- **Actividad realizada No. 3**

Apoyé en la realización de Inspección de Campo para monitoreo ambiental al Derecho Minero denominado **MARLIN I, LEXT-541**, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, para dar acompañamiento a la Unidad de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.

TDR 3: c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y la metodología de exploración y explotación utilizada en los derechos mineros inspeccionados

- **Actividad realizada No. 1**

Apoyé en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodología de explotación utilizada en el Derecho Minero denominado **PROYECTO MINERO CERRO COLORADO, LEXT-019-07**, en el municipio de Gualán, departamento de Zacapa.

TDR 4: e) Brindar apoyo en la realización de inspecciones en áreas de explotación minera ilegales.

- **Actividad realizada No. 1**

Apoyé en la realización de inspección a área de posible explotación ilegal, ubicada en el Lote 1, zona 5, El Frutal, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala; a requerimiento del Juzgado de Asuntos Municipales de Villa Nueva.

TDR 5: f) Apoyar en la elaboración de informes sobre inspecciones a derechos mineros de exploración, explotación y áreas de explotación minera ilegales.

- **Actividad realizada No. 1**

Apoyé en la elaboración del informe de inspección general al derecho minero de explotación denominado **PROYECTO MINERO CERRO COLORADO, LEXT-019-07**, para cumplir la programación del Departamento de Control Minero.

- **Actividad realizada No. 2**

Apoyé en la elaboración del informe de inspección técnica de campo, al derecho minero de explotación denominado **PROYECTO MINERO CERRO COLORADO, LEXT-019-07**, por solicitud de credencial de exportación SEXPORT-NTI-07-19.

- **Actividad realizada No. 3**

Apoyé en la elaboración del informe de inspección de campo al Derecho Minero denominado **MARLIN I, LEXT-541**, para realizar monitoreo ambiental para dar acompañamiento a la Unidad de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.

- **Actividad realizada No. 4**

Apoyé en la elaboración de informe de inspección a área de posible explotación ilegal, ubicada en el Lote 1, zona 5, El Frutal, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala; a requerimiento del Juzgado de Asuntos Municipales de Villa Nueva.

TDR 6: g) Brindar apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos relacionados con expedientes de asuntos mineros de exploración, explotación y explotación ilegal.

- **Actividad realizada No. 1**

Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técnicos relacionados con expediente original del Derecho Minero de Explotación denominado **AQUINON, LEXT-322**, localizado en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.

TDR 7: h) Apoyar en diligencias a requerimiento de otras instituciones públicas que sean cursadas por Dirección, Subdirección o Jefatura del Departamento de Control Minero y la Dirección General de Minería.

- **Actividad realizada No. 1**

Apoyé en diligencia a área de posible explotación ilegal, ubicada en el Lote 1, zona 5, El Frutal, municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala; a requerimiento del Juzgado de Asuntos Municipales de Villa Nueva.

TDR 8: i) Apoyar en otras actividades que le sean asignadas.

- **Actividad realizada No. 1**

Apoyé en la verificación, recopilación y redacción de información solicitada en el oficio UGSA-OF/I-052-2019 de la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA),

por medio de hoja de trámite No. 386 sobre el derecho minero denominado LA MECA-I, CT-110.

- **Actividad realizada No. 2**

Apoyé en la elaboración de mapas de licencias y solicitudes mineras localizadas en el municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz, a requerimiento de la Jefatura del Departamento de Control Minero.

- **Actividad realizada No. 3**

Apoyé en la elaboración de mapas de puntos de posible extracción ilegal localizados en áreas de los departamentos de Quetzaltenango y Sololá, a requerimiento de la Jefatura del Departamento de Control Minero.

- **Actividad realizada No. 4**

Apoyé en el análisis y escaneo de expedientes de explotación ilegal, solicitados por la Contraloría General de Cuentas al Departamento de Control Minero.

Atentamente,



Julio César Morales Riveiro

DPI No. (1898 71083 1606)



Vo.Bo. Ing. Sandra Karina Velásquez/López
Jefe del Departamento de Control Minero

Dirección General de Minería



Aprobado

Lic. Karin Fabiola Landaverry

Directora General de Minería

