

Guatemala, 30 de septiembre de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Servicentro "Las Tres Jotas"	Kilometro 50 antigua carretera Ruta Palín Escuintla, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y enviar documentación pendiente.
2	River Side	Kilometro 50.72 Carretera Antigua Escuintla, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y enviar documentación pendiente
3	Estación de Servicio 55.5	Km. 55.5 Carretera al Salto, Canton Voladores, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1661
4	Estacion de Servicio Palmera Oil	Kilometro 56.5 Carretera Palín, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
5	Palmeras	4a. Avenida y 1a. Calle 4-01, zona 2, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y colocación de rotulo de precios de Servicio Completo junto al rotulo de precios de Auto-servicio.
6	Anabensa 1	4a. Avenida 1-00 local A, zona 1, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
7	Estación Texaco La Puerta del Sur	Final Avenida Centro América, zona 3, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
8	Estacion de Servicio Vista Verde	Kilómetro 65.5 Ruta CA2, Carretera a Taxisco, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
9	Taxisco 67	Ruta CA-2 Oriente, Kilometro 67, Carretera que conduce a Taxisco, Escuintla, Escuintla.	Sin Requerimientos.
10	Estacion de Servicios Don Rolando	1a. Avenida 1a. Calle Lote 1, Colonia Monterrey, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
11	Gasolinera Palo Blanco	Calle principal Lote 1, Recidenciales Palo Blanco, zona 3, Escuintla, Escuintla.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
12	Estacion de Servicio El Panorama	Lotificacion San Pedro El Panorama Lote 2B, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
13	Estación Real Jocotenango	Calle Real, Barrio El Gallito, , zona 2, Jocotenango, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Combustibles El Copante	Calle Real No. 1, Jocotenango, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
15	Estacion de Servicio Jocotenango	Calle Real de Pastores, Kilómetro 67.6 Finca Santa Barbara, Pastores, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
16	Grupo Gasmar	Kilometro 31 Carretera Antigua Guatemala, zona 3, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
17	Estacion San Carlos	KM. 30 Ruta Interamericana, San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y recalibración inmediata de los equipos de despacho.
18	Carburantes del Atlantico	Boulevard Atlantida Maya, Diagonal 25, 23-00, zona 18, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
19	Carburantes del Atlantico Sucursal Maya	Diagonal 25, 23-53 zona 18, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y recalibración inmediata de los equipos de despacho.
20	Gasolinera Lo de Reyes	Kilómetro 16.5 Aldea Lo de Reyes, Carretera "A". Zona 1, San Pedro Ayampuc, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1662
21	Estación de Servicio Los Altos	Carretera El Salvador, Km. 12.9, Santa Catarina Pínula, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
22	Estación de Servicio Muxbal	Carretera Antigua a el Salvador, Kilometro 9.5, San Jorge Muxbal, Santa Catarina Pínula, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
23	Cetanos 3	Kilómetro 9.5 Carretera Antigua a El Salvador Muxbal, Santa Catarina Pínula, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y recalibración inmediata de los equipos de despacho.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
24	Grupo Fime & Asociados	Kilómetro 11.5 Carretera a El Salvador, Lote 1, Residenciales Las Nubes, zona 4, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
25	Puerta Parada	Kilómetro 14.5 Carretera a El Salvador, Puerta Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y recalibración inmediata de los equipos de despacho.
26	Estación de Servicio Puerta Parada	Carretera a El Salvador Kilómetro 14.2 Puerta Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
27	Estación El Naranja	7a. Calle 27-45 y 27-55 Colonia El Naranja, zona 3, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
28	Estación La Joya	Aldea Santa Isabel Kilómetro 2.2 Ruta a San Martín Jilotepeque, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1663
29	Estación de Servicio La Unión	Aldea Patzajito, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1662
30	Recursos Industriales Shalón	Caserío Los Jometes, Aldea Patzaj, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y enviar documentación pendiente.
31	Gasolinera La Cruz	2a. Avenida Barrio El Guite, zona 4, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
32	Gasolinera Los Rosales	7a. Avenida 15-77 Barrio El Calvario, zona 2, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Gasolinera La Bendición	Aldea Xesuj, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Gasolinera Comalapa	0 Avenida 4-45, zona 4, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Estación Zaragoza	3a. Avenida 7-25, zona 2, Zaragoza, Chimaltenango.	Enviar Documentos Pendientes de entrega a los correos al pie de página del reporte de inspección.
36	Corporación Santa Margarita	Km. 63.5 Carretera Interamericana, Zaragoza, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
37	Gasolinera Virgen del Pilar	Kilómetro 62.5 Paraje Agua Dulce, Carretera Interamericana, Zaragoza, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
38	Centravec Blue Star	Kilómetro 68.5 Carretera Internacional Aldea Toluche, Zaragoza, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
39	Estación de Servicio Bethesda	Carretera Interamericana Kilómetro 51.5, El Tejar, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1664.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
40	Estación de Servicio Villa Hermosa	23 Calle 20-90, Colonia Villa Hermosa I, zona 7, San Miguel Petapa, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 40 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-499-19 AL RI-421-19

RI-428-19 AL RI-448-19

- c. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número **DGH-RT-143-2019** de fecha **12 de Agosto de 2019**.
- d. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
1	DFT-SCL-DIC-554-2019	Uno Guatemala, S.A.	Respuesta a argumentos presentados por no informar cambio de operario.
2	DFT-SCL-DIC-555-2019	RBSJ, S.A.	Argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
3	DFT-SCL-DIC-574-2019	Energia Alma Grande, S.A.	Argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
4	DFT-SCL-DIC-575-2019	Siempre de tu Lado, S.A.	Respuesta a argumentos presentados por no informar cambio de operario.

Atentamente,

Juan Carlos Bernabé Rérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °

Ing. José Francisco Pedroza Canbar
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

