

Guatemala, 31 de octubre de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el periodo del **01 de octubre al 31 de octubre de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Estación de Servicio Centroamericana	Km 17.2 Carretera a el Salvador, Fraijanes, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
2	Estación de Servicio Casal	Kilómetro 19.4 Carretera a El Salvador Iluminado Villas Del Pinar, Fraijanes, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
3	Estación de Servicio Valle Fraijanes	Kilómetro 20.5 Carretera a El Salvador, Fraijanes, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
4	Cuchilla	Kilómetro 25.5 Carretera a El Salvador, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y recalibración inmediata de los equipos de despacho.
5	Gasolinera Los Llanos	3A. Avenida 7-32, Santa Elena Barrios, zona 1, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y recalibración inmediata de los equipos de despacho.
6	Gasolinera Austral	4a. Calle 2-24, Santa Elena Barillas, zona 1, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
7	SP Guatemala	Kilómetro 29.5 Carretera a El Salvador, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
8	PALSA	Kilómetro 34 Carretera Al Salvador, Villa Canales, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
9	Estación Barillas	Kilómetro 25.5 Carretera a El Salvador Lotes 85 y 87 Lotificación Las Maravillas,	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
		Fraijanes, Guatemala.	
10	Estación de Servicio San Cristóbal III	Lote 9, 10 y 11, manzana "A" Sector B-1, Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala.	Sin Requerimientos.
11	Gasolinera San Cristóbal Cuatro Caminos	Kilómetro 187.600 Cantón Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
12	Estación Cuatro Caminos	Kilómetro 187 Cantón Chuixac, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
13	Estación de Servicios Toto	Cantón Tierra Blanca, zona 2, Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Gasolinera Stop'n Go La Guaca	Final zona 3 carretera Alaska, zona 3, Totonicapán, Totonicapán.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho. Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1666
15	Estación de Servicio Shell Don José	4a. Calle 12-40, zona 2, Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
16	Gasolinera Santiago	Paraje Tierra Blanca, Cantón Chuicruz, Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
17	Gasolinera Stop-In-Go	Kilómetro 183 carretera rumbo a Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y recalibración inmediata de los equipos de despacho.
18	Estación de Servicio Totonicapán	Kilómetro 190 carretera a Totonicapán, Paraje Cantón Xesuc, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
19	Gasolinera Stop-In-Go Sesenta Vueltas	Final 7a. Calle Paraje Chochorno, zona 4, Totonicapán, Totonicapán.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho. Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1667.
20	Gasolinera La Bendición	Paraje Tzamtap Cantón San Ramón, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar documentación Pendiente.
21	Estación de Servicio San Cristóbal Totonicapán	Kilómetro 188 Carretera Interamericana, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
22	Estación El Altiplano	Km. 182 Ruta Interamericana, Paraje Chuisacabaj, Aldea Chuixtoca, Totonicapán, Totonicapán.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
23	Estación de Servicio Montana	Kilómetro 189, Ruta Interamericana, San Francisco El Alto, Totonicapán.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho. Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1668.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
24	Perzagas Nueva Vista	Barrio Nueva Vista Kilómetro 186.9 Carretera Interamericana, San Cristobal Totonicapan, Totonicapan.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar documentación Pendiente.
25	Estación Los Chorros	Kilómetro 188.5 Carretera Interamericana, San Cristobal Totonicapan, Totonicapan.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho. Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1669.
26	Estación de Servicio Cuatro Caminos	Kilómetro 185 de la Ruta Interamericana, Cuatro Caminos, San Cristobal Totonicapan, Totonicapan.	Sin Requerimientos.
27	Gasolinera San Rafael	Aldea Sabana Redonda, Kilómetro 95, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar documentación Pendiente.
28	Estación Sol San Rafael I	San Rafael Las Flores, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar documentación Pendiente.
29	Gasolinera San Rafael	Kilómetro 98 Punto 5 Entrada a Aldea el Copante, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.	Enviar Documentación Pendiente.
30	Estación Florian	Kilómetro 25 entrada a Casillas, Casillas, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y enviar documentación pendiente.
31	Servicio El Valle	Kilómetro 77.5 Carretera al Municipio de Casillas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
32	Estación de Servicio San Isidro	Joya San Isidro, Calle Asfalto, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Servicentro Emanuel	Kilómetro 20 Carretera de Camino a Casillas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Estación Flora	Avenida Teofilio Solares y 4ta. Calle Esquina, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Estación de Servicio La Cruz	Aldea Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
36	Gasolinera William's	Calle Principal Aldea Estanzuela, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
37	Gasolinera Alejandra	Calle Real San Juan Tapalapa, Casillas, Santa Rosa.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho. Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1670.
38	Estación Tres Marias	Kilómetro 71.5 Barrio El Avispero, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.	Enviar Documentación Pendiente.
39	Estación Texaco San Juan	Calzada San Juan 48-01 zona 7, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
40	Estación de Servicio Santa Rosa	Colonia Monte Real, Calzada San Juan 14-99, zona 4, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 44 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-549-19 AL RI-579-19

RI-592-19 AL RI-602-19


RI-616-19 AL RI-620-19

- c. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV, en cumplimiento al requerimiento de traslado número **DGH-RT-128-2019** de fecha **17 de septiembre de 2019**.
- d. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:


No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
1	DFT-SCL-DIC-638-2019	ESTACIONES DEL NORTE, S.A.	Respuesta a argumentos presentados por no informar cambio de operario.
2	DFT-SCL-DIC-640-2019	RBZC, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
3	DFT-SCL-DIC-642-2019	RUDY WALTER MERIDA FERNANDEZ	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
4	DFT-SCL-DIC-643-2019	OSCAR ROBERTO DURÁN	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
5	DFT-SCL-DIC-646-2019	MULTISERVICIO LA PAZ, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
6	DFT-SCL-DIC-647-2019	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
7	DFT-SCL-DIC-648-2019	ISERYA, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
8	DFT-SCL-DIC-650-2019	CORPORACION SEGURA, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.
9	DFT-SCL-DIC-652-2019	SERVICENTRO MPM, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
10	DFT-SCL-DIC-659-2019	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.
11	DFT-SCL-DIC-660-2019	GRUPO ENERGÉTICO BEGO, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.
12	DFT-SCL-DIC-663-2019	ESTACION DE SERVICIO GARROBO, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.
13	DFT-SCL-DIC-664-2019	GRUPO EL TRIO, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.
14	DFT-SCL-DIC-665-2019	ELVER MERARI PERALTA	Análisis de argumentos presentados por


No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
			Requerimientos de Seguridad Industrial.
15	DFT-SCL-DIC-666-2019	SELVIN MORALEZ UTRILLO	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.
16	DFT-SCL-DIC-667-2019	SENTRACOMSA	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.
17	DFT-SCL-DIC-668-2019	VERA LOPEZ SOSA	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.
18	DFT-SCL-DIC-669-2019	ELBARDO PEREZ GONZALEZ	Requerimientos de Seguridad Industrial y Ambiental.

Atentamente,



Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °


Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Aprobado,


 Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

