

# JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

Carretera Principal 17-26 Zona 11 Lo De Fuentes Mixco, Guatemala.

Nit.: 72440422

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE Serie B  
Nº 0000010

Guatemala, 30 de 11 del 2019

NOMBRE: Direccion General de Hidrocarburos

DIRECCION: Diagonal 17, 29-78 Z. 11 Colonia las Charcas, Ciudad, Gua. NIT.: 663493-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Por Servicios Técnicos prestados a la Direccion General de Hidrocarburos del (01/11/2019) al (30/11/2019) según contrato número DGH-19-2019.	4,500.00
<b>CANCELADO</b>		
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		

Total en letras: CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS. TOTAL Q. 4,500.00

Imprenta e Grafia Eben-Ezer Nit.: 813801k del 001 al 100 Autorizado Según Resolución SAT. 2019-1-61-925513 de Fecha 12/06/2019 ORIGINAL: Cliente \* DUPLICADO: Contabilidad  
Vigencia de este documento 12/06/2019 al 12/06/2021

Ing. Sergio Gabriel Morzón Ordóñez  
Director General de Hidrocarburos

Guatemala, 30 de noviembre de 2019

Ingeniero  
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez  
Director General de Hidrocarburos  
Ministerio de Energía y Minas  
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Servicentro Los Chorros II	Aldea San José Buena Vista, Kilómetro 293 Ruta al Peten, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
2	Estación de Servicio Cadenas	Puente Modesto Mendez Zona 0, Calle Principal, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
3	Estación de Servicio y Gasolinera Onasis	Kilómetro 312 Ruta a Peten, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
4	Servicentro Truck Stop Semox	Aldea Semox, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
5	Perzagas Rio Dulce	Barrio Cuchilla, zona 0, Rio Dulce, Kilómetro 277 al Peten, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
6	Estación El Puente	Aldea Fronteras Rio Dulce, KM. 276.3 Ruta a Peten, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial. Realizar Cambio de Operario.
7	Estación del Rio	Rio Dulce, El Relleno, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Surtidor inmovilizado, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
8	Estación La Esperanza II	Kilómetro 274, Carretera a El Peten, Aldea Fronteras, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
9	Corporación Chisec	Kilómetro 274 Ruta a Petén, Río Dulce, Ensenada Nana Juana, Aldea Fronteras, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
10	R.A.M. Marina & Yacht Club	Kilómetro 274 Ruta al Petén, El Relleno Río Dulce, Livingston, Izabal.	Sin Requerimientos.
11	Centro de Servicio Primavera	Kilómetro 260.5 Carretera a Petén, Aldea Buenos Aires, zona 0, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
12	Estación de Servicio "Buenos Aires"	Kilómetro 260, Aldea Buenos Aires, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
13	Gasolinera Hotel y Restaurante El Pilar	Kilómetro 253 Ruta a Río Dulce, Aldea El Rosario, Morales, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Estación de Servicio Don Rolando	Kilómetro 250.5 Carretera al Petén, Morales, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
15	Los Gavilanes	Servicios Los Dos Bananera, Morales, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
16	Estación de Servicio "Rancho Grande"	Aldea Rancho Grande, Morales, Izabal.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
17	Estación de Servicio La Bendición	Aldea Rancho Grande, Morales, Izabal.	Sin Requerimientos
18	Gasolinera San José	Barrio La Gasolinera, lotes 36 y 178, Morales, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
19	Estación Kiritsu	Kilómetro 120, Carretera Interamericana, zona 0 sector 2, Aldea Pujujil, Sololá, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
20	Estación Las Nubes	Kilómetro 122 Carretera Interamericana, Caserío El Triunfo, Aldea Pujujil 2, Sololá, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
21	Gasolinera Los Encuentros	Aldea Los Encuentros, Sololá, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
22	Gasolinera Estación El Rancho	Kilómetro 129 de la Ruta a El Quiché, Cantón El Rancho, Los Encuentros, Sololá, Sololá.	Sin Requerimientos
23	Gasolinera Martín	Cantón Xecitivoy, Santiago Atitlán, Sololá.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1673.
24	Gasolinera Eben-ezer	Paraje Pachavac, Kilómetro 15 Ruta a San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial..