

Guatemala, 30 de noviembre de 2019

Ingeniero  
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez  
Director General de Hidrocarburos  
Ministerio de Energía y Minas  
Su Despacho.

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Servicentro Los Chorros II	Aldea San José Buena Vista, Kilómetro 293 Ruta al Peten, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
2	Estación de Servicio Cadenas	Puente Modesto Mendez Zona 0, Calle Principal, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
3	Estación de Servicio y Gasolinera Onasis	Kilómetro 312 Ruta a Peten, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
4	Servicentro Truck Stop Semox	Aldea Semox, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
5	Perzagas Rio Dulce	Barrio Cuchilla, zona 0, Rio Dulce, Kilómetro 277 al Peten, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
6	Estación El Puente	Aldea Fronteras Rio Dulce, KM. 276.3 Ruta a Peten, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial. Realizar Cambio de Operario.
7	Estación del Rio	Rio Dulce, El Relleno, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Surtidor inmovilizado, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
8	Estación La Esperanza II	Kilómetro 274, Carretera a El Peten, Aldea Fronteras, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
9	Corporación Chisec	Kilómetro 274 Ruta a Petén, Río Dulce, Ensenada Nana Juana, Aldea Fronteras, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
10	R.A.M. Marina & Yacht Club	Kilómetro 274 Ruta al Petén, El Relleno Río Dulce, Livingston, Izabal.	Sin Requerimientos.
11	Centro de Servicio Primavera	Kilómetro 260.5 Carretera a Petén, Aldea Buenos Aires, zona 0, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
12	Estación de Servicio "Buenos Aires"	Kilómetro 260, Aldea Buenos Aires, Livingston, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
13	Gasolinera Hotel y Restaurante El Pilar	Kilómetro 253 Ruta a Río Dulce, Aldea El Rosario, Morales, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Estación de Servicio Don Rolando	Kilómetro 250.5 Carretera al Petén, Morales, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
15	Los Gavilanes	Servicios Los Dos Bananera, Morales, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
16	Estación de Servicio "Rancho Grande"	Aldea Rancho Grande, Morales, Izabal.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
17	Estación de Servicio La Bendición	Aldea Rancho Grande, Morales, Izabal.	Sin Requerimientos
18	Gasolinera San José	Barrio La Gasolinera, lotes 36 y 178, Morales, Izabal.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
19	Estación Kiritsu	Kilómetro 120, Carretera Interamericana, zona 0 sector 2, Aldea Pujujil, Sololá, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
20	Estación Las Nubes	Kilómetro 122 Carretera Interamericana, Caserío El Triunfo, Aldea Pujujil 2, Sololá, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
21	Gasolinera Los Encuentros	Aldea Los Encuentros, Sololá, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
22	Gasolinera Estación El Rancho	Kilómetro 129 de la Ruta a El Quiché, Cantón El Rancho, Los Encuentros, Sololá, Sololá.	Sin Requerimientos
23	Gasolinera Martín	Cantón Xecitivoy, Santiago Atitlán, Sololá.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1673.
24	Gasolinera Eben-ezer	Paraje Pachavac, Kilómetro 15 Ruta a San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial..

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
25	Estación de Servicios Cerro de Oro	Km. 153.4 Carretera a Santiago Atitlán, Santiago Atitlán, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
26	Estación La Palma	Sector La Palma, Salida hacia Santiago Atitlán, zona 1, San Lucas Tolimán, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
27	Estación de Servicio Santa Alicia	Kilómetro 153 Carretera a San Lucas Tolimán, San Lucas Tolimán, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
28	Gasolinera Bella Vista	Sector Texaco zona 0, Aldea Agua Escondida, San Antonio Palopó, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1674.
29	Estación Full Gas	Entrada Principal Esquina, Calle del Embarcadero, Panajachel, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
30	Gasolinera Mercedes	11 calle 9-45, zona 2, Sololá, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
31	Gasolinera La Asunción Sololá	7a. Avenida 1-00, zona 2, Sololá, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
32	Estación García	Kilómetro 140.5 Aldea Agua Escondida, Sector San Carlos, San Antonio Palopó, Sololá.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
33	Total	La Guardiania, Aldea Godinez, San Antonio Palopó, Sololá.	Sin Requerimientos
34	Estación de Servicio Las Cruces	Las Cruces, Aldea Las Canoas, San Andrés Semetabaj, Sololá.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Gasolinera San Francisco	Calle Principal Esquina Calle del Embarcadero, Panajachel, Sololá.	Estación fuera de servicio.
36	Gasolinera Iximche	Km. 86.5 Carretera Interamericana, Tecpán, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
37	Estación Tecpan	Kilómetro 88.5 Carretera Interamericana, Tecpán, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
38	C & C Mobil	4a. Avenida 2-30, zona 1, Tecpán, Chimaltenango.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1676.
39	C & C Mobil 2	1 Calle 3-02, zona 1, Tecpán, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1682.
40	Mulycomsa	3a. Calle 2-97, zona 1, Patzún, Chimaltenango.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho. Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1683.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
41	Inversiones F.C.	3a. Calle 3-87, zona 2, Patzún, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
42	Centro de Servicios y Combustibles Villa Linda	4a. Calle 8-02, zona 2, Patzún, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
43	Estación de Servicio Oasis	Aldea San Juan Cojobal Kilómetro 80.4, Patzún, Chimaltenango.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
44	Corporacion Inter71	4a. Avenida 8-80, zona 1, Patzicía, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
45	Gasolinera Almy	Kilómetro 77.5 Ruta Interamericana El Caman, Patzicía, Chimaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
46	Fullgas El Caman	Kilómetro 76.5 Ruta Interamericana, Zona 0, Cantón Primero, Aldea El Camán, Patzicía, Chimaltenango.	Sin Requerimientos
47	Estación San Lorenzo	Kilómetro 89 Ruta Interamericana, Caserío San Lorenzo, Tecpán, Chimaltenango.	Sin Requerimientos
48	Expendedores de Occidente	Kilómetro 89.5 Carretera Interamericana, Tecpán, Chimaltenango.	Estación fuera de servicio.
49	Fraigas-Tres	2 avenida 9-77, zona 1, Fraijanes, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1684.
50	Estación de Servicio "TERRA"	2a. Avenida 1-13, Don Justo, zona 1, Fraijanes, Guatemala.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 50 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-648-19 AL RI-665-19
RI-673-19 AL RI-688-19
RI-697-19 AL RI-710-19
RI-724-19 y RI-725-19

- c. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV.

- d. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
1	DFT-SCL-DIC-670-2019	UNO GUATEMALA, S.A.	No poseer Licencia de Operación.
2	DFT-SCL-DIC-671-2019	DESPACHO EXACTO, S.A.	No informar cambio de Operario.
3	DFT-SCL-DIC-672-2019	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	No informar cambio de Operario.
4	DFT-SCL-DIC-673-2019	IMPORTADORA DE PETROLEOS INTERNANCIONAL, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial.
5	DFT-SCL-DIC-674-2019	LEUREANO CHINCHILLA	Requerimientos de Seguridad Industrial.
6	DFT-SCL-DIC-675-2019	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial.
7	DFT-SCL-DIC-724-2019	TEXACO TREBOL, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
8	DFT-SCL-DIC-725-2019	RBJS, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
9	DFT-SCL-DIC-726-2019	ELIAS CORPORTION, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.
10	DFT-SCL-DIC-728-2019	INCOVER, S.A.	Análisis de argumentos presentados por Requerimientos de Seguridad Industrial.

Atentamente,

  
**Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch**

DPI No. 2156528440108

Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °

  
**Ing. José Francisco Pedroza Cámara**

Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,

  
 Ingeniero

**Sergio Gabriel Monzón Ordoñez**

Director General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

