

# JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH

JUAN CARLOS BERNABE PEREZ YANTUCH  
retera Principal 17-26 Zona 11 Lo De Fuentes Mixco, Guatemala.  
Nit.: 72440422



FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE Serie B  
Nº 0000011

Guatemala, 31 de 12 del 2019

IBRE: Direccion General de Hidrocarburos

CCION: Diagonal 17, 29-78 Z. 11 Colonia las Charcas, Ciudad Gva. NIT.: 6634931

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Por Servicios Técnicos prestados a la Direccion General de Hidrocarburos del (01/12/2019) al (31/12/2019) según contrato número DGH-19-2019	4,500.00
<b>CANCELADO</b>		
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		

letras: CUATRO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS **TOTAL Q. 4,500.00**

Imprenta Eben-Ezer Nit.: 813801k del 001 al 100 Autorizado Según Resolución SAT. 2019-1-61-925513 de Fecha 12/06/ 2019 ORIGINAL: Cliente \* DUPLICADO: Contabilidad de este documento 12/06/2019 al 12/06/2021



Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordóñez  
Director General de Hidrocarburos

Guatemala, 31 de diciembre de 2019

Ingeniero  
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez  
Director General de Hidrocarburos  
Ministerio de Energía y Minas  
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de diciembre al 31 de diciembre de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Gasolinera El Reposo	Kilómetro 331.5 Carretera Interamericana, El Reposo, La Democracia, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
2	Estación de Servicio Vaikra	Aldea Santa Rosa, La Democracia, Huehuetenango.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1685.
3	Gasolinera San José	Aldea Camojá Grande, La Democracia, Huehuetenango.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1686.
4	Gasolinera Interamericana	Kilómetro 326.5 Ruta Interamericana, Cañada Sector, zona 0, Aldea Los Tarayes, La Democracia, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
5	Estación de Servicio Kadoshim	Carretera Interamericana Kilómetro 323 Aldea Camujanito, La Democracia, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
6	Gasolinera El Cable S.P.N.	Kilómetro 309, Ruta Interamericana a la Mesilla, Aldea El Palmar, San Pedro Necta, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
7	Gasolinera Kairos	Kilómetro 309 Carretera Interamericana, Aldea El Palmar, San Pedro Necta, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
8	Gasolinera Los Naranjales	Kilómetro 287.5 CA-1, Aldea Xema, Colotenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
9	Estación de Servicio Interamericana	Aldea Quiajolá, Ruta Frontera La Mesilla, Kilómetro 278, San Sebastian, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
10	Gasolinera Selegua	Caserio Puente Aguilar, Aldea Pueblo Viejo, Kilómetro 274 Ruta Interamericana, San Sebastian, Huehuetenango.	La estación de servicio no se encuentra operando se adjuntan fotografías al reporte de inspección.
11	Estación de Servicio El Mamut	Kilómetro 262.5 Chivacabe, Huehuetenango, Huehuetenango.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1687.
12	Estación de Servicio Galicia	Kilómetro 258.4 Carretera a la Mesilla, Chimusinique, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
13	Estación Cuevas	Ruta CA Aldea Tojocaz, Huehuetenango, Huehuetenango.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
14	Estación El Peñón	Kilómetro 256.5 Carretera Interamericana, Aldea Tojolar, Huehuetenango, Huehuetenango.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
15	Estación de Servicio Huehuetenango	Kilómetro 255.5 Carretera Interamericana, Aldea Tojocaz, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
16	Estación Los Pinos	Kilómetro 254.5 Carretera Interamericana, Aldea Ojechejel, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
17	Estación Santa Ana	Kilómetro 247.462 Carretera Interamericana, Malacatancito, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
18	Gasolinera San Carlos	Aldea Chiquival, Kilómetro 224.655 Carretera Interamericana, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
19	Estación San Francisco	Kilómetro 192, San Francisco El Alto, Totonicapan.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1690.
20	Estación Plus	1a. Calle 1-74, zona 5, San Francisco El Alto, Totonicapan.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
21	Estación El Puente R.L.	8a. Avenida y 4a. Calle, Calle Esquina, Zona 3, San José Pinula,	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.