

Guatemala, 31 de diciembre de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-19-2019**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de diciembre al 31 de diciembre de 2019**.

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Gasolinera El Reposo	Kilómetro 331.5 Carretera Interamericana, El Reposo, La Democracia, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
2	Estación de Servicio Vaikra	Aldea Santa Rosa, La Democracia, Huehuetenango.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1685.
3	Gasolinera San José	Aldea Camojá Grande, La Democracia, Huehuetenango.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1686.
4	Gasolinera Interamericana	Kilómetro 326.5 Ruta Interamericana, Cañada Sector, zona 0, Aldea Los Tarayes, La Democracia, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
5	Estación de Servicio Kadoshim	Carretera Interamericana Kilómetro 323 Aldea Camujanito, La Democracia, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
6	Gasolinera El Cable S.P.N.	Kilómetro 309, Ruta Interamericana a la Mesilla, Aldea El Palmar, San Pedro Necta, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
7	Gasolinera Kairos	Kilómetro 309 Carretera Interamericana, Aldea El Palmar, San Pedro Necta, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
8	Gasolinera Los Naranjales	Kilómetro 287.5 CA-1, Aldea Xema, Colotenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
9	Estación de Servicio Interamericana	Aldea Quiajolá, Ruta Frontera La Mesilla, Kilómetro 278, San Sebastian, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
10	Gasolinera Selegua	Caserio Puente Aguilar, Aldea Pueblo Viejo, Kilómetro 274 Ruta Interamericana, San Sebastian, Huehuetenango.	La estación de servicio no se encuentra operando se adjuntan fotografías al reporte de inspección.
11	Estación de Servicio El Mamut	Kilómetro 262.5 Chivacabe, Huehuetenango, Huehuetenango.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1687.
12	Estación de Servicio Galicia	Kilómetro 258.4 Carretera a la Mesilla, Chimusinique, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
13	Estación Cuevas	Ruta CA Aldea Tojocaz, Huehuetenango, Huehuetenango.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
14	Estación El Peñón	Kilómetro 256.5 Carretera Interamericana, Aldea Tojolar, Huehuetenango, Huehuetenango.	Enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
15	Estación de Servicio Huehuetenango	Kilómetro 255.5 Carretera Interamericana, Aldea Tojocaz, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
16	Estación Los Pinos	Kilómetro 254.5 Carretera Interamericana, Aldea Ojechejel, Huehuetenango, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, enviar reporte de calibración inmediata de los equipos de despacho.
17	Estación Santa Ana	Kilómetro 247.462 Carretera Interamericana, Malacatancito, Huehuetenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
18	Gasolinera San Carlos	Aldea Chiquival, Kilómetro 224.655 Carretera Interamericana, San Carlos Sija, Quetzaltenango.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
19	Estación San Francisco	Kilómetro 192, San Francisco El Alto, Totonicapan.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1690.
20	Estación Plus	1a. Calle 1-74, zona 5, San Francisco El Alto, Totonicapan.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
21	Estación El Puente R.L.	8a. Avenida y 4a. Calle, Calle Esquina, Zona 3, San José Pinula,	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
		Guatemala.	
22	Gasolinera San Cristobal	6a. Avenida y 1a. Calle, Zona 2, San José Pinula, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
23	Estación de Servicio Los Pinabetes	Kilómetro 20.5 Carretera a San Jose Pinula, Aldea Santa Ines, San José Pinula, Guatemala.	Sin Requerimientos.
24	Estación de Servicio Texaco Flomitax	Boulevard El Milagro Lo de Bran I 33-50, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
25	Grupo Soca	Diagonal Milagro 34-95 Col. Lo de Bran I, zona 6, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
26	Grupo Fime & Asociados	7a. Av. 10-02 Primero de Julio, zona 5, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
27	Estación Budapest	5a. Avenida 25-31 Col. Primero de Julio, zona 5, Mixco, Guatemala.	La estación de servicio no se encuentra operando se adjuntan fotografías al reporte de inspección.
28	Gasolinera Santa Fe	Kilómetro 240 entrada a Pajapita, Pajapita, San Marcos.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria AES-1689.
29	Car Stop	Calle Principal al Cementerio, Ocos, San Marcos.	La estación de servicio no se encuentra operando se adjuntan fotografías al reporte de inspección.
30	Servicentro Villa del Mar	Kilómetro 264.5 Aldea Limones, Ocos, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
31	Gasolinera Villa del Mar	3a. Avenida 14-60 Col. La Verde, Ciudad Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.	Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
32	La Cuchilla	Entrada a Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
33	Corporación Maranatha Jireh	Kilómetro 249.5 ruta a Ciudad Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
34	Corporación Maranatha Jireh Internacional	Kilómetro 250 Hacienda La Virgen, Ayutla, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
35	Gasolinera Melendrez	Kilómetro 246.8 Ruta a Tecún Umán, Aldea Melendrez, Pajapita, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, realizar cambio de operario.
36	Gasolinera Santa Fe	Kilómetro 246.5 Carretera al Pacífico, Pajapita, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
37	Gasolinera El Portal	Kilómetro 255 Ruta Interamericana, Aldea Zanjón San Lorenzo, Ayutla, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
38	Servicentro San Lorenzo	Kilómetro 255.5 Ruta a Malacatán, Aldea Sanjón, San Lorenzo, Ayutla, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
39	Gasolinera El Manantial	Aldea El Sitio, zona 0, Carretera Internacional, Catarina, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
40	Perzagas El Sitio	Carretera Internacional a Malacatán, Kilómetro 260 Aldea El Sitio, Catarina, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
41	Estación Shell La Nueva Ceiba	Kilómetro 261.5, Catarina, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
42	Estación de Servicios Catarina	Kilómetro 262.5 Sector Crucero zona 0, Carretera al Pacífico, Catarina, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial, Enviar Documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de Inspección.
43	Productos Agrícolas y Servicios Comerciales	Carretera Tecún Umán Kilómetro 239, zona 1, Pajapita, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoría AES-1689.
44	López & De León Multiproyectos y Servicios	Kilómetro 241 Carretera Interamericana, Pajapita, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoría AES-1691.
45	Estación de Servicio Palmeras	Altura del Kilómetro 242.5 Carretera al Pacífico, Pajapita, San Marcos.	Enviar documentación pendiente y Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoría AES-1692.
46	Gasolinera Liberty	Kilómetro 243.7 Carretera al Pacífico, Pajapita, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
47	Gasolinera Santa Clara	2a. Avenida PB, Catarina, San Marcos.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial
48	Corporación Maranatha Jireh-San Antonio	Kilómetro 149.5 Ruta al Pacífico, Aldea Concepción Ixtacapa, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando 43 reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-730-19 AL RI-748-19
RI-761-19
RI-775-19 AL RI-798-19
RI-810-19

- c. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana Ruta IV. en cumplimiento al requerimiento de traslado número **DGH-RT-214-2019** de fecha **25 de noviembre de 2019**.
- d. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No.	No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
1	DFT-SCL-DIC-738-2019	EDGAR ROLANDO CHUN MEJÍA	Requerimientos de Seguridad Industrial.
2	DFT-SCL-DIC-739-2019	INVERSIONES TURBOGAS, S.A.	Requerimientos de Seguridad Industrial.
3	DFT-SCL-DIC-740-2019	EDGAR ROLANDO CHUN MEJÍA	Requerimientos de Seguridad Industrial.
4	DFT-SCL-DIC-763-2019	UNO GUATEMALA, S.A.	Accidente ocurrido a la Estación de Servicio.
5	DFT-SCL-DIC-771-2019	SERVICIOS DEL RIO, S.A.	No informar cambio de Operario.

Atentamente,


Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch

DPI No. 2156528940108

Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °


Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Aprobado,

Ingeniero

Sergio Gabriel Monzón Ordoñez

Director General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

