Guatemala, 31 de marzo de 2020

Ingeniero
Hugo Israel Guerra Escobar
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGH-20-2020,** celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **Informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 de marzo** al **31 de marzo de 2020.**

a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
1	Servicentro Santa Mónica II	15 Avenida 22-00 zona 6, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
2	Gasolinera La Sanarateca	17 Calle 15-30 zona 6, Guatemala, Guatemala.	Sin Requerimientos.
3	Grupo Garygar	Calzada José Milla y Vidaurre Numero 24-88, zona 6, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
4	Pesa Tivoli	6a. Avenida 4-02, zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
5	Estación de Servicio Terminal Guate	2 Avenida 2-41, zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según Auditoria No. AES-1699
6	Socio Gasolinera Primavera	3a. Calle 1-80, zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
7	Estación de Servicio Villa Nueva	4a. Avenida 4-23 zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
8	Gasolinera Bella Vista	1a. Calle 2-94 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
9	Gasolinera Santa Ana	Granja Italia Fracción 2 Lote 11 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
10	Estación El Faro	Villa Nueva 06 Carretera al Pacifico Kilómetro 17.3 zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1700
11	Monja Blanca	Kilómetro 16 Autopista al Pacifico zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1822
12	Estación Villa Lobos	0 Avenida 17-50 Kilómetro 13.8 zona 6, Villa Nueva, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
13	Estación de Servicio Carabanchel	Kilómetro 10, Calzada Roosevelt 12-66 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
14	Servicentro Guadalupe	9a. Calle 9-71, Colonia Quinta Samayoa zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
15	Socio Gasolinera Marval	7a. Avenida 8-15 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1823
16	Estación San Juan	Calzada San Juan 37-09, Colonia El Rodeo zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1824
17	Operadora FYM	5 avenida 12-80, Colonia El Rosario zona 3, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1825
18	Servicentro Las Jacarandas	Calzada Mateo Flores 11-85 zona 3, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
19	Estación de Servicio Bethania	Anillo Periférico Diagonal 22, 25-50 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
20	Gasolinera Naranjo	Gran Vía Sur 30-00 zona 4, Mixco, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.
21	Servicentro El Naranjo	Boulevard El Naranjo 4-55, zona 4, Mixco, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.
22	Estación de Servicio KM 12	Calzada Rooselvet 35-22 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página
23	Estación de Servicio Roosevelt	Calzada Roosevelt 39-30 zona 7, Guatemala, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.
24	Operadora Sesamo	6a. Avenida 1-82 zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
25	Gasolinera La Torre	7a. Avenida 2-06 zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
26	Estación de Servicio Mimo	5 Calle 2-79 zona 9, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y ambiental.
27	Estación de Servicio Castellana	Avenida La Castellana 41-16 zona 8, Guatemala, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial.
28	Aurora Montufar	12 Calle 0-71 zona 9, Guatemala, Guatemala.	Enviar documentación pendiente a los correos al pie de página del reporte de inspección.
29	Bello Quiche	5a. Avenida 5-20 Boulevard Los Balcones, Ciudad San Cristobal zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
30	Gasolcok	4a. Avenida 20-36 Sector B-1, San Cristobal II zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
31	Gasolinera Sebastian	22 Avenida Boulevard Villa Deportiva 1-35 Sector B-1 Ciudad San Cristobal zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.
32	Exco de Guatemala	Boulevard Deportivo, Manzana 1, Lote 6 Granjas de San Cristobal	Requerimiento de medidas de seguridad industrial según observación de Auditoria No. AES-1826.

No.	Estación de Servicio	Dirección	Resultados obtenidos
		zona 8, Mixco, Guatemala.	
33	Opegasa Valle Dorado	6a. Avenida 14-02A C3, Valle Dorado, San Cristobal zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página
34	Estación de Servicio Boulevard Sur	6a. Avenida 29-31 Boulevard Sur, Ciudad San Cristobal zona 8, Mixco, Guatemala.	Requerimiento de medidas de seguridad industrial y debe enviar documentación pendientes a los correos al pie de página.

b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando **53** reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:

RI-069-2020 AL RI-097-2020
RI-101-2020 AL RI-109-2020
RI-116-2020 AL RI-117-2020
RI-131-2020 AL RI-140-2020
RI-142-2020 AL RI-144-2020

c. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
DFT-SCL-DIC-096-2020	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Se realizó nueva inspección a petición del DGL de la DGH.
DFT-SCL-DIC-098-2020	UNOPETROL, S.A.	Análisis de Argumentos presentados por requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental.
DFT-SCL-DIC-101-2020	CORPORACION DIST. DE COMB. HERNANDEZ Y HERNANDEZ	Análisis de argumentos presentados por vender productos petroleros que no cumplen con la calidad establecida.
DFT-SCL-DIC-102-2020	LUCRECIA MARIA SANCHEZ	Análisis de Argumentos presentados por operar sin poseer licencia de operación.
DFT-SCL-DIC-103-2020	COMERCIAL SMILIST, S.A.	Análisis de Argumentos presentados por requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental.
DFT-SCL-DIC-104-2020	SERVUN, S.A.	Solicitud de Medidas de Seguridad

No. De Dictamen	Nombre de la Estación	Proceso de Sanción
		Industrial y Ambiental.
DFT-SCL-DIC-105-2020	SUSAN GALDAMEZ DIAZ Y ALFREDO ISMAEL RODRIGUEZ FIGUEROA	Solicitud de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental.
DFT-SCL-DIC-106-2020	PRODUCTOS AGRICOLAS Y SERVICIOS COMERCIALES PASERCO, S.A.	Solicitud de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental.
DFT-SCL-DIC-107-2020	MARIA VIRGINIA LOPEZ COJOM DE IBARRA	Solicitud de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental.
DFT-SCL-DIC-108-2020	GRACIELA BEATRIZ LEON DE LOPEZ	Solicitud de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental.
DFT-SCL-DIC-125-2020	INCOVER, S.A.	Análisis de Argumentos presentados por requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental.
DFT-SCL-DIC-131-2020	OIL'S MK, S.A.	No coincidir precios de rotulo exhibidor con precios mostrados en surtidor de despacho.

Atentamente,

Juan Carlos Bernabé Rérez Yantuch
DPI No. 2156528940108
Técnico Departamento de Fiscalización Técnica

V. ° B. °

Ing. José Francisco Pedroza Cámbara
Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA
GUATEMALA, C. A.

Aprobado,

Ingeniero
Hugo Israel Guerra Escobar
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL
GUATEMALA, C. A.