Guatemala, 31 de marzo de 2020

Licenciada
Ida Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **DGM-32-2020**, celebrado entre la **DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA** y mi persona para la prestación de servicios **TÉCNICOS** bajo el renglón 029, me permito presentar el **INFORME MENSUAL** de actividades desarrolladas en el período del **01 AL 31 DE MARZO DE 2020**.

Se detallan Actividades a continuación:

TRD 1: a) Brindar apoyo al Departamento de Control Minero.

- **Actividad realizada No. 1**
  Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emitir opinión técnica respecto al memorial y documentos adjuntos presentados en cuerda separada del Derecho Minero **CANTERA EL RODEO SACA Y PUTZU** expediente número **ET-CT-07.**

TDR 2: b) Apoyar en la realización de inspecciones a Derechos Mineros de exploración y explotación minera vigente.

- **Actividad realizada No. 1**
  Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero **EXTRACCION DE ARENA Y ROCA LA PROVIDENCIA** expediente número **LEXT-001-08,** ubicado en el municipio de Patulul del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 2**
  Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero **LORENA** expediente número **LEXT-012-06,** ubicado en el municipio de Samayac, San Antonio Suchitepéquez y San Bernardino del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 3**
  Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero **SAN JUDAS TADEO** expediente número **LEXT-038-07,** ubicado en el municipio de San Antonio Suchitepéquez del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 4**
  Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero **PEDRERA SAN JOSE** expediente número **LEXT-333,** ubicado en el municipio de San Antonio Suchitepéquez y San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 5**
  Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero **CONSTRUCTORA D.L. SOCIEDAD ANONIMA** expediente número **LEXT-403,** ubicado en el municipio de San José El Ídolo del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 6**
  Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero **CONSTRUCTORA Y TRITURADORA EXCO** expediente número **LEXT-021-013,** ubicado en el municipio de Cantón Samala Dan Sebastián del Departamento de Retalhuleu.

- **Actividad realizada No. 7**
  Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero **EL PLANETA** expediente número **LEXT-021-06,** ubicado en el municipio de San José del Golfo y San Antonio la Paz del Departamento de Guatemala y El Progreso.

TDR 3: c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y la metodología de exploración y explotación utilizada en los derechos mineros inspeccionados.

- **Actividad realizada No. 1**
  Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de explotación del Derecho Minero **EXTRACCION DE ARENA Y ROCA LA PROVIDENCIA** expediente número **LEXT-001-08,** ubicado en el municipio de Patulul del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 2**
  Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de explotación del Derecho Minero **LORENA** expediente número **LEXT-012-06,** ubicado en el municipio de Samayac, San Antonio Suchitepéquez y San Bernardino del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 3**
  Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de explotación del Derecho Minero **SAN JUDAS TADEO** expediente número **LEXT-038-07,** ubicado en el municipio de San Antonio Suchitepéquez del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 4**
  Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de explotación del Derecho Minero **PEDRERA SAN JOSE** expediente número **LEXT-333,** ubicado en el municipio de San Antonio Suchitepéquez y San José el Ídolo del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 5**
  Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de explotación del Derecho Minero **CONSTRUCTORA D.L. SOCIEDAD ANONIMA** expediente número **LEXT-403,** ubicado en el municipio de San José El Ídolo del Departamento de Suchitepéquez.

- **Actividad realizada No. 6**
  Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de explotación del Derecho Minero **CONSTRUCTORA Y TRITURADORA EXCO** expediente número **LEXT-021-013,** ubicado en el municipio de Cantón Samala Dan Sebastián del Departamento de Retalhuleu.

- **Actividad realizada No. 7**
  Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de explotación del Derecho Minero **EL PLANETA** expediente número **LEXT-021-06,** ubicado en el municipio de San José del Golfo y San Antonio la Paz del Departamento de Guatemala y El Progreso.

TDR 4 e) Apoyar en la realización de inspecciones en áreas de explotaciones mineras ilegales.

- **Actividad realizada No. 1**
  Apoyé en la realización de inspección ocular a la supuesta área ilegal ubicada en el km. 65.5 carretera a Escuintla-Masagua, Finca El Pantanal, según denuncias realizadas a este Departamento.

- **Actividad realizada No. 2**
  Apoyé en la realización de inspección ocular a la supuesta área ilegal ubicada en el Km. 175 ruta CA-2 jurisdicción del municipio de Santa Cruz Mulua departamento de Retalhuleu a requerimiento de la División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA.

- **Actividad realizada No. 3**
  Apoyé en la realización de inspección ocular a la supuesta área ilegal identificada como Emulsiones y Micro Pavimentos S.A. Constructora GSED-ALFA S.A., ubicada en Cantón Morazán del municipio de Nuevo San Carlos, Rio Ocosito del Departamento de Retalhuleu, a requerimiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN.

- **Actividad realizada No. 4**
  Apoyé en la realización de inspección por medio de sobrevuelo con vehículo no tripulado DRON PHANTOM 4 RTK, al área ilegal ubicada en el Km. 184 ruta a Puerto San José, Aldea Los San Miguel Los Lotes por requerimiento de denuncias realizadas a este departamento.

- **Actividad realizada No. 5**
  Apoyé en la realización de inspección ocular a la supuesta área ilegal ubicada en Llano Largo departamento de Guatemala, a requerimiento de la Empresa Propietaria de la Red, EPR, con el objetivo de monitorear el estado actual del área cercana a la torre eléctrica número 22.

TDR 5: f) Apoyar en la elaboración de informes sobre inspecciones a derechos mineros de exploración, explotación y áreas de explotación minera ilegales

- **Actividad realizada No. 1**
  Apoyé en la elaboración del informe sobre la inspección por medio de sobrevuelo con vehículo no tripulado DRON PHANTOM 4 RTK, al área ilegal ubicada en el Km. 184 ruta a Puerto San José, Aldea Los San Miguel Los Lotes por requerimiento de denuncias realizadas a este departamento.

- **Actividad realizada No. 2**
  Apoyé en la elaboración del informe sobre la inspección ocular realizada a la supuesta área ilegal ubicada en Llano Largo departamento de Guatemala, a requerimiento de la Empresa Propietaria de la Red, EPR, con el objetivo de monitorear el estado actual del área cercana a la torre eléctrica numero 22.

- **Actividad realizada No. 3**
  Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica realizada al Derecho Minero **EL PLANETA** expediente número **LEXT-021-06,** ubicado en el municipio de San José del Golfo y San Antonio la Paz del Departamento de Guatemala y El Progreso.

TDR 6: g) Brindar apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos relacionados con expedientes de asuntos mineros de exploración, explotación y explotación ilegal.

- **Actividad realizada No. 1**
  Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados con el expediente del Derecho Minero **CALERA EL MIRADOR** expediente número **LEXT-143,** de acuerdo a Hoja de Tramite No. 162, solicitud por parte de la UNIDAD DE GESTION SOCIO AMBIENTAL.

- **Actividad realizada No. 2**
  Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados con el expediente de los Derechos Mineros **LAS NUBES, ARENERA EL CAMPOSANTO Y COLA DE CHUCHO,** según

oficio 2464-2020/DCT-DGU emitido por la Municipalidad de Villa Nueva.

TDR 7 h) Brindar apoyo en diligencias a requerimiento de otras instituciones públicas que sean cursadas por Dirección, Subdirección o Jefatura del Departamento de Control Minero y la Dirección General de Minería

- **Actividad realizada No. 1**
  Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal ubicada en el Km. 175 ruta CA-2 jurisdicción del municipio de Santa Cruz Mulua departamento de Retalhuleu a requerimiento de la División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA.

- **Actividad realizada No. 2**
  Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal identificada como Emulsiones y Micro Pavimentos S.A. Constructora GSED-ALFA S.A., ubicada en Cantón Morazán del municipio de Nuevo San Carlos, Rio Ocosito del Departamento de Retalhuleu, a requerimiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN.

- **Actividad realizada No. 3**
  Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal ubicada en Llano Largo departamento de Guatemala, a requerimiento de la Empresa Propietaria de la Red, EPR, con el objetivo de monitorear el estado actual del área cercana a la torre eléctrica número 22.

- **Actividad realizada No. 4**
  Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal ubicada en el Km. 175 ruta CA-2 jurisdicción del municipio de Santa Cruz Mulua departamento de Retalhuleu a requerimiento de la División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA.

- **Actividad realizada No. 5**
  Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal ubicada en el Km. 175 ruta CA-2 jurisdicción del municipio de Santa Cruz Mulua departamento de Retalhuleu a requerimiento de la División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA.

TDR 8: i) Apoyar en otras actividades que le sean asignadas por el Departamento de Control Minero y la Dirección General de Minería.

- **Actividad realizada No.1**
  Apoyé en generar mapas cartográficos, para inspecciones a Derechos Mineros, los cuales fueron programados en el mes de Marzo.

Atentamente,

Kevin Darío Guillermo Espina
Ingeniero Geólogo
Técnico de Campo
DPI No. (2099 38099 0101)

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO
GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo.

Ing. Francisco Naoki Ouan Aguilar
Jefe interino del Departamento de Control Minero
Dirección General de Minería

Aprobado

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
DESPACHO DEL DIRECTOR
GUATEMALA, C. A.

Licda. Ida Elizabeth Heller Taylor
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas