

Guatemala, 28 de febrero de 2021

Ingeniero
Hugo Israel Guerra Escobar
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Conforme al Acuerdo Gubernativo No. 258-2020 de fecha 30 de diciembre del 2020 y el cual reforma al Acuerdo Gubernativo No.150-2020 de fecha 29 de Septiembre del 2020, emitidos por el Presidente de la República de Guatemala, que indica las Disposiciones Reglamentarias y reformas para garantizar la Salud Pública derivado de la Pandemia COVID-19, con el objeto de confirmar, continuar e implementar las normas y procedimientos para prevenir, controlar y mitigar la epidemia COVID-19 y asegurar y consolidar el proceso de desescalada o en el caso necesario implementar las regulaciones de escalada, fortaleciendo el órgano rector de salud. Así mismo se establece que las medidas sanitarias descritas se deberán cumplir conforme el Acuerdo Gubernativo No. 79-2020 y los Acuerdos Ministeriales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social No. 146-2020 y No. 229-2020.

De conformidad con las disposiciones presidenciales según el Artículo 4 Horario de actividades en el sector público, y Artículo 5 Modalidades de la prestación del servicio personal, en los cuales se establece lo siguiente:

- La autoridad superior de cada entidad pública, o el funcionario público que designe, deberá velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias. En caso de ser necesario, cuando la naturaleza del puesto y la situación lo justifique, permitirá alternancia en la locomoción y circulación del personal a su cargo con relación a su jornada de trabajo, en especial para evitar la concentración de personas, previo dictamen de la Dirección, Departamento o Unidad de Recursos Humanos.
- En todos los casos del sector público y privado se recomienda permitir y propiciar el teletrabajo o trabajo desde casa, proporcionando los elementos necesarios para su desarrollo. En el caso de la administración pública las autoridades responsables y de Recursos Humanos deberán contar con circulares, instrucciones, manuales de procedimientos o informes, que determinen el cumplimiento de los derechos y obligaciones en la prestación de los servicios por vía telemática o remota de esta modalidad laboral.

Conforme al Memorándum DS-MEM-APM-001-2021, del Ministro de Energía y Minas y Circular 016-2020 y Circular URH-001-2021, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta Institución. Así como las Normativas Internas mínimas para la utilización de teletrabajo/trabajo remoto, Prestación de Servicios por Teletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el Ministerio de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número **MEM-94-2021** de prestación de **servicios técnicos**, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, así como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **MEM-94-2021**, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios **técnicos** bajo el renglón 029, en la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS** me permito presentar el **informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **01 al 28 de Febrero de 2021**.

Se detallan Actividades a continuación:

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de calidad, cantidad en equipos de despacho, medidas de seguridad industrial y ambiental en las estaciones de servicio siguientes:

| No. | ESTACIÓN DE SERVICIO | DIRECCIÓN | RESULTADOS OBTENIDOS | | | |
|-----|---|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | | | DOCUMENTACIÓN PENDIENTE | RECALIBRAR EQUIPOS DE DESPACHO | SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRA | REQUIERE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL |
| 1 | DON JOAQUIN | CALLE MARTI 13-95 "A" ZONA 2, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 2 | ESTACION DE SERVICIO CURSA II | ANILLO PERIFERICO Y 2 AVE, ZONA 2, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | ---- | X |
| 3 | ESTACION EL CERRITO | 11A. AVE 0-24 ZONA 2, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | X | ---- | X |
| 4 | ESTACION BOLIVAR | AVE BOLIVAR 29-36 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 5 | ADESA | AVE BOLIVAR 36-30 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | X | X |
| 6 | ESTACION EL JADE | 19 CALLE Y AVENIDA EL CEMENTERIO ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | X | ---- | X |
| 7 | ESTACION TEXACO 2000 (DOS MIL) | 20 CALLE 2-16 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 8 | GASOLINERA SUPER SERVICIO SHELL BONANZA | 23 CALLE 2-02 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | ---- | X |
| 9 | DON TONY | AVENIDA ELENA 4-36 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | X | ---- | X |

| No. | ESTACIÓN DE SERVICIO | DIRECCIÓN | RESULTADOS OBTENIDOS | | | |
|-----|--|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | | | DOCUMENTACIÓN PENDIENTE | RECALIBRAR EQUIPOS DE DESPACHO | SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRA | REQUIERE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL |
| 10 | ESTACION DE SERVICIO BENDICION | AVE ELENA 12-26 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | X | ---- | X |
| 11 | SUPER SERVICIO SHELL LA SEXTA | 6 AVE 3-58 ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | X | ---- | X |
| 12 | SERVICIOS GENERALES DE INVERSION SAN NICOLAS 2 | 2A. AVE 9-19 ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 13 | OPERADORA SESAMO | 6 AVE 1-82 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | ---- | X |
| 14 | ESTACION DE SERVICIO AMALIA | 45 CALLE 4-00 Y 4-01 ZONA 5, CALZADA LA PAZ (LAS VACAS), GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | X | ---- | X |
| 15 | SOCIO GASOLINERA MARIA JOSE | DIAGONAL 29, CALZADA LA PAZ 6-54 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 16 | PERZAGAS CALZADA LA PAZ | CALZADA LA PAZ 39-41, COLONIA COVIAS ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | ---- | X |
| 17 | ESTACIÓN SAN JOSÉ | 10 AVE 6-09 ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | ---- | X |
| 18 | GASOLINERA EL ESTADIO | 10 AVE 1-60 ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | X | X |
| 19 | MYMA | ANILLO PERIFERICO LOTE 8 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | X | X |
| 20 | ESTACION SHELL PARROQUIA MARTI | 15 AVE 4-35 ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 21 | DIAGONAL 8 | 1 CALLE 20-90 ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | X | ---- | X |
| 22 | GRUPO GARYGAR | CALZADA JOSE MILLA Y VIDAURRE 24-88 ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 23 | COMSERSA | CALZADA LA PAZ 12-00 ZONA 5, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | ---- | X |
| 24 | SERCOCI | 15 AVENIDA 9-17 LOS CIPRESALES ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 25 | VECOTRANS | 15 AVE 8-10 ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | X | ---- | X |
| 26 | GASOLINERA LA SANARATECA | 17 CALLE 15-30 ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | X | X |

| No. | ESTACIÓN DE SERVICIO | DIRECCIÓN | RESULTADOS OBTENIDOS | | | |
|-----|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | | | DOCUMENTACIÓN PENDIENTE | RECALIBRAR EQUIPOS DE DESPACHO | SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRA | REQUIERE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL |
| 27 | SERVICENTRO SANTA MONICA II | 15 AVE 22-00, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |
| 28 | ENERGIA ALMA GRANDE | 15 AVENIDA 44-50 ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | ---- | X |
| 29 | ESTACION EL FARO | VILLA NUEVA 06 CARRETERA AL PACIFICO, KILOMETRO 17.3 ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | ---- | ---- | ---- | X |
| 30 | MONJA BLANCA | KILOMETRO 16 AUTOPISTA AL PACIFICO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | X | ---- | X |
| 31 | ESTACION VILLALOBOS | 0 AVENIDA 17-50, KILOMETRO 13.8 ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA. | X | ---- | ---- | X |

| | ESTACIONES DE SERVICIO REALIZADAS | PENDIENTES QUE ENVÍEN DOCUMENTACIÓN | NECESITAN RECALIBRAR EQUIPOS DE DESPACHO | TOMA DE MUESTRA REALIZADAS | REQUIEREN MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---|
| TOTALES | 31 | 16 | 9 | 4 | 31 |

- b. Apoye en la Administración y Actualización de la base de datos de **Fiscalización de Estaciones de Servicio**, ingresando **26** reportes de Inspección que corresponden a los siguientes correlativos:


| |
|----------------------------------|
| AI-014-2021, 017-2021 y 019-2021 |
| AI-021-2021 y AI-022-2021 |
| AI-024-2021 AL AI-031-2021 |
| AI-041-2021 AL AI-053-2021 |

- c. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las Actividades de Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siguientes:


| No. De Dictamen | Nombre de la Estación | Proceso de Sanción |
|----------------------|--------------------------------|---|
| DFT-SCL-DIC-XXX-2021 | ESTACIÓN DE SERVICIO EMANUEL | Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental. |
| DFT-SCL-DIC-XXX-2021 | SERVICENTRO SAN CARLOS TAXISCO | Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental. |

| No. De Dictamen | Nombre de la Estación | Proceso de Sanción |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| DFT-SCL-DIC-XXX-2021 | SERVICENTRO SAN CARLOS BRITO | Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental. |
| DFT-SCL-DIC-XXX-2021 | GASOLINERA CANADA | Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental. |
| DFT-SCL-DIC-XXX-2021 | ESTACION DE SERVICIOS DON ROLANDO | Requerimiento de Medidas de Seguridad Industrial y Ambiental. |


Atentamente,


Juan Carlos Bernabé Pérez Yantuch
 DPI No. 2156528940108
 Técnico Departamento de Fiscalización Técnica


V. ° B. °


Ing. José Francisco Pedroza Cámara
 Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Aprobado,


 Ingeniero
Hugo Israel Guerra Escobar
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

Vo. Bo.


Ing. Mario Alfonso Pérez
 Viceministro de Energía y Minas

