

**Ingeniero  
Gerson Didier De León  
Director General de Hidrocarburos  
Dirección General de Hidrocarburos  
Ministerio de Energía y Minas**

Respetable Ingeniero:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número **MEM-236-2025**, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de **SERVICIOS TÉCNICOS** bajo el renglón 029, en la **DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS**, me permito presentar el **informe Mensual** de actividades desarrolladas en el período del **03 al 28 de febrero del año 2025** .

**Se detallan Actividades a continuación:**

**a) Apoyo técnico en la realización de Supervisiones de Campo**

- Se realizó la fiscalización técnica de las operaciones de explotación realizadas en el Campo Petrolero Xan del contrato 2-85, ejecutado del 11 al 25 de febrero de 2025 según DGH-RT-636-2025. Supervisando los trabajos de explotación de crudo, planta de producción, fiscalización en el despacho de petróleo, completación de pozos y diferentes actividades de mantenimiento dentro del campo.

**b) Apoyo técnico en Inspeccionar condiciones de pozos productores e inyectores, así como chequear trabajos de obra civil y mantenimiento general, llevados a cabo en los diferentes campos petroleros del interior del país**

- Se realizó la inspección de las condiciones de los pozos, trabajos de intervención de pozos (WO), mantenimiento general de instalaciones, herramientas, equipo y demás actividades realizadas en el Campo Petrolero Xan del contrato petrolero 2-85.

**c) Apoyo técnico en realizar inspecciones cuando se suscitan derrames de petróleo y efectúa tareas específicas en caso ocurran incidentes en los campos ubicados en el interior del país**

- Se realizó la inspección de pozos, tanques de almacenamiento, líneas de flujo y procedimientos relacionados a la explotación petrolera, que puedan provocar derrames de crudo o agua de producción, dentro del Campo Petrolero Can del contrato 2-85.

**d) Apoyo técnico en fiscalizar la producción petrolera en los diferentes campos en el interior del país y supervisar la infraestructura de producción petrolera en dichos campos**

- Se realizó fiscalización en la producción y despacho de hidrocarburos en el Campo Petrolero Xan del contrato 2-85, verificando sus características físico-químicas del análisis en laboratorio, así como la medición de volumen en los respectivos aforos en los tanques de almacenamiento.

**e) Apoyo técnico en revisar procedimientos de cálculo de producción petrolera, en los reportes presentados por las empresas contratistas en el campo**

- Se realizó la verificación de información de producción presentada por la operadora del Campo Petrolero Xan del contrato 2-85, revisando los datos de producción obtenidos en campo y laboratorio.

**f) Apoyo técnico en la preparación y entrega de información actualizada de la producción a nivel de pozo y campo, en las áreas de explotación que corresponden a supervisar**

- Se realizaron 14 informes diarios durante la comisión.
- Se realizaron 14 resúmenes de producción.
- Se realizó 1 reporte de inspección general.
- Se realizó 1 informe final de comisión.
- Se envió la información y se actualizó la base de datos relacionados con la producción y actividades diarias.

**g) Apoyo técnico en el control del cumplimiento de informes mensuales, trimestrales y anuales**

- Se realizaron 14 reportes de producción y de actividades realizadas por la entidad operadora del Campo Petrolero Xan del contrato 2-85.
- Se llevo a cabo la resolución de dictámenes técnicos.

**h) Apoyo técnico en las distintas actividades que sean asignadas por la Dirección General de Hidrocarburos**

- Se realizó la fiscalización técnica de las operaciones de explotación realizadas en el Campo Petrolero Xan del contrato 2-85, ejecutado del 11 al 25 de febrero de 2025 según DGH-RT-636-2025. Supervisando los trabajos de explotación de crudo, planta de producción, fiscalización en el despacho de petróleo, completación de pozos y diferentes actividades de mantenimiento dentro del campo.

Atentamente,



Nombre: Keily Karina Cuxum Winter  
Emitido por: MOVILMAX CA 1

Keily Karina Cuxum Winter  
DPI No. (3213457891601)

**Julio Cesar  
Torres  
García** Firmado digitalmente por  
Julio Cesar Torres  
García  
Fecha: 2025.02.25  
08:03:32 -06'00'

**Vo.Bo.**Ing. Julio Cesar Torres García  
Jefe del Departamento de Explotación



**Gerson Didier  
de León**  
2025.02.26  
07:01:48  
-06'00'

**Aprobado**  
Ing. Gerson Didier De León  
Director General de Hidrocarburos  
Dirección General de Hidrocarburos  
Ministerio de Energía y Minas



**Carlos  
Alberto  
Avalos Ortiz**  
2025.02.26  
14:36:57  
-06'00'

**Vo.Bo.**Ing. Carlos Alberto Avalos Ortiz  
Viceministro de Energía y Minas

# Factura Pequeño Contribuyente

**KEILY KARINA, CUXUM WINTER**  
Nit Emisor: 91199670  
**SERVICIOS KEILY KARINA CUXUM WINTER**  
2 CALLE 6-10 A zona 12, Coban, ALTA VERAPAZ

NIT Receptor: 3377938  
Nombre Receptor: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Dirección comprador: DIAGONAL 17 29-78, ZONA 11, LAS CHARCAS

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
68FBAF6F-CF5D-498D-A95A-2812DC51861D  
Serie: 68FBAF6F Número de DTE: 3478997389

**Numero Acceso:**  
Fecha y hora de emisión: 28-feb-2025 08:17:12  
Fecha y hora de certificación: 06-feb-2025 08:17:12


#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Por Servicios Técnicos prestados al Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección General de Hidrocarburos, del 03/02/2025 al 28/02/2025, según contrato número MEM-236-2025.	8,357.14	0.00	0.00	8,357.14	
TOTALES:					0.00	0.00	8,357.14	

\* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Nombre: Kelly Karina Cuxum Winter  
Emitido por: MOVILMAX CA 1

  
Ing. Gerson Didier de León  
Director General de Hidrocarburos  
Ministerio de Energía y Minas



Gerson Didier  
de León  
2025.02.26  
07:02:08  
-06'00'

**"Contribuyendo por el país que todos queremos"**